Sensor Grupo de component
Módulo do sensor
Sensor com carvão para deteção da humidade residual na máquina de secar roupa

Código EAN: 4002516869641 / Número de material: 12575141 /
Número de material antigo:

- Padrão de erro: aumento acentuado de ruído devido ao carvão moído
- Padrão de erro: a roupa ainda está húmida no final do processo de secagem
- Inclui tampões para tampa
- Tempo de reparação: aproximadamente 30 minutos
- Ferramentas: chave de fendas T20, luvas de proteção