

DAB 55

Bandeau de compensation  
pour la hotte 1050-55 en remplacement de la  
hotte DA 145-55.



- S'intègre parfaitement à la cuisine
- Accessoires d'installation pour le bandeau de compensation