



## PDR 918/518 HW Heated with hot water

- en** Installation plan Commercial tumble dryers
- cs** Instalační plán Profesionální sušičky
- hu** Telepítési terv Ipari szárítógép
- pl** Plan instalacyjny Suszarka profesjonalna
- pt** Plano de instalação Secadores industriais
- tr** Kurulum planı Endüstriyel Kurutma Makinesi

<b>en</b> .....	4
<b>cs</b> .....	15
<b>hu</b> .....	26
<b>pl</b> .....	37
<b>pt</b> .....	48
<b>tr</b> .....	59

<b>Installation notes .....</b>	4
Installation requirements .....	4
Electrical connection .....	4
Hot water connection .....	5
Air intake/exhaust air.....	6
<b>PDR 918/518, heated with hot water .....</b>	7
Dimensions.....	7
Installation .....	8
Installation (standard/UG).....	9
Installation (on concrete plinth/offshore) .....	10
<b>Technical data.....</b>	11
Voltage variants and electrical data .....	11
Exhaust air.....	11
Hot water feed.....	11
Hot water return .....	11
Hot water valve connection.....	11
Hot water valve.....	11
Air intake.....	12
Equipotential bonding (optional).....	12
Machine data.....	12
Fixing options .....	13
Fixing without plinth .....	13
Fixing to concrete plinth .....	13
Fixing to Miele plinth .....	13
Options/Accessories .....	13
Miele plinth (optional accessory available to purchase separately) .....	13
Concrete base (on site) .....	13

## Installation requirements

 Risk of injury or damage to property due to improper installation.

Incorrect installation of the tumble dryer can lead to personal injury or damage to property.

The tumble dryer must only be installed and commissioned by Miele Customer Service Department or an authorised dealer.

- The tumble dryer must be installed in accordance with all relevant regulations and standards.
- The dryer must only be operated in a room that has sufficient ventilation and which is frost-free.
- The tumble dryer must not be installed behind a closeable door or a sliding door. The maximum opening angle of the tumble dryer door must not be limited by objects or doors. It must be possible to fully open the tumble dryer door at any time.

## Electrical connection

The electrical connection must be established by a qualified electrician.

- The electrical connection may only be made to an electrical system provided in accordance with all appropriate local and national legislation, regulations and guidelines. Please also observe the regulations set out by your insurance provider and energy supplier, accident prevention regulations, as well as recognised codes of practice.
- Reliable and safe operation of this tumble dryer is only ensured if it has been connected to the mains electricity supply.

The required supply voltage, power rating and fuse rating can be found on the data plate on the tumble dryer. Ensure that the supply voltage matches the voltage quoted on the data plate before establishing the electrical connection to the tumble dryer.

Connection to a supply voltage other than the one quoted on the data plate can damage the tumble dryer if the voltage is too high.

- If more than one voltage is specified on the data plate, the tumble dryer can be converted for connection to the relevant input voltage. This conversion must be performed by the Miele Customer Service Department or by an authorised dealer. During the conversion, the wiring instructions given on the wiring diagram must be followed. The tumble dryer can either be connected with a suitable plug-and-socket in accordance with IEC 60309-1, or where necessary a hard-wired connection. For a hard-wired connection, an all-pole isolation device must be available at the installation site.

An isolation device is a switch which ensures a contact opening of more than 3 mm. These include circuit breakers, fuses and contactors (IEC/EN 60947).

If the mains supply cannot be permanently disconnected, the isolation device (including plug and socket) must be safeguarded against being switched on either unintentionally or without authorisation.

**Tip:** We recommend connecting the tumble dryer to the power supply via a plug and socket so that it is easier to conduct electrical safety checks (e.g. during maintenance or repair work).

► The tumble dryer must not be connected to devices such as timers which would switch it off automatically.

If local regulations require that a residual current device (RCD) is installed, a **type B** residual current device (sensitive to universal current) must be used.

► If local and national installation specifications require equipotential bonding, good galvanic contact must be guaranteed. Equipotential bonding must have an earth current rating > 10 mA.

## Hot water connection

An on-site circulation system with feed and return lines is required to supply the tumble dryer with hot water as an energy source.

For sufficient protection against corrosion, the tumble dryer must only be operated with heating water in compliance with VDI 2035.

A detailed pipework calculation and hydraulic alignment of the overall system are recommended to ensure adequate heat supply at the appliance. This applies in particular when connecting multiple appliances to the same heating circuit.

An external circulation pump needs to be installed in the heating circuit on site to ensure sufficient supply of hot water. The circulation pump must be selected based on the technical specifications of the tumble dryer and those of the on-site pipework.

Flexible hose connections that are resistant to pressure and temperature are recommended for the connection of the hot water supply.

The cross-section of the free internal diameter of the connection hoses must be at least 18 mm so that the flow rate throughout the heating circuit can be maintained at a sufficient level. If it is not, the programme running time of the drying process is likely to be affected.

A suitable control valve must be fitted in the feed line to control the incoming flow of hot water. This valve is controlled directly via the tumble dryer controls. The control valve must be fitted in the direct vicinity of the appliance connection.

## en - Installation notes

---

An installation kit to assist with connecting the hot water supply to the tumble dryer is available to purchase as an optional Miele accessory.




We recommend that shut-off valves are fitted on site at the feed line and return line connection points. Depending on cable routing requirements, the customer might need to provide additional ventilation at the connection point on site.

### Air intake/exhaust air

The tumble dryer may only be operated when the ducting has been connected properly and the room is sufficiently ventilated.

► Accessory parts may only be fitted when expressly approved by Miele. If other parts are used, warranty, performance and product liability claims will be invalidated.




## Dimensions



Dimensions quoted in millimetres

# en - PDR 918/518, heated with hot water

## Installation



Dimensions quoted in millimetres

EL Electrical connection

HWA Hot water valve connection

HWV Hot water valve

VL Hot water feed

RL Hot water return


AL Exhaust duct

ZL Air intake

PA Connection for equipotential bonding (optional)

XCI XCI Box/Connector Box (optional)

## Installation (standard/UG)




Dimensions quoted in millimetres

B Drill hole/anchor point

UG Box plinth

**Installation (on concrete plinth/offshore)**



Dimensions quoted in millimetres

BS Concrete plinth

B Drill hole/anchor point

## Voltage variants and electrical data

	Standard connection
Supply voltage	1N AC 230 V
Frequency	50/60 Hz
Power rating	0.6 kW
Fuse rating (on site)	10 A
Minimum cross-section for connection cable	3x1.5 mm <sup>2</sup>
Cable gland	M20

## Exhaust air

Maximum nominal volume flow rate in extraction mode (PDR 9xx only)	715 m <sup>3</sup> /h
Maximum nominal volume flow rate (PDR 5xx only)	550 m <sup>3</sup> /h
Maximum permitted pressure loss	200 Pa
Connector on machine side (external diameter)	150 mm
Connection pipe provided on site (internal diameter)	150 mm
Maximum exhaust air temperature	80 °C
As relative humidity inside the exhaust ducting can be as high as 100 %, suitable measures must be taken to prevent a backflow of condensate into the machine.	

## Hot water feed

Rated load	5.9 kW
Media temperature operating range	70–90 °C
Flow rate operating range	0.3–1.5 m <sup>3</sup> /h
Temperature difference feed/return	< 15 K
Maximum operating pressure	1000 kPa
Resistance value at nominal rating (flow rate 1 m <sup>3</sup> /h)	1 kPa
Threaded union (external thread)	1/2"

## Hot water return

Threaded union (external thread)	1/2"
----------------------------------	------

## Hot water valve connection

Supply voltage	1N AC 230 V
Frequency	50 Hz
Maximum permitted connection load	0.5 A
Length of connection cable for control valve	500 mm

## Hot water valve

Minimum media temperature	100 °C
Pressure range	0–10 bar
Minimum differential pressure at the control valve (pressureless for circulation system)	0 bar
Minimum flow factor ( $k_v$ value)	6.0 m <sup>3</sup> /h

# en - Technical data

## Air intake

### Standard connection: air intake from installation site

Recommended free air intake cross-section into the room: 531 cm<sup>2</sup>  
(equivalent to 3 times the exhaust air cross-section of a machine).

There must be sufficient air intake to the installation site to match the air outlet volume.

### Alternative connection: air intake connection directly from outdoors

Connection sleeve on machine side (internal diameter)	161 mm
Connection pipe provided on site (external diameter)	160 mm

Removing the protective cover exposes live parts. For safety reasons, a pipe must be installed from the tumble dryer's central fresh air intake (over a minimum length of 900 mm) and secured with 2 screws.

## Equipotential bonding (optional)

Connection with male thread	10x35 mm
Washers and nuts	M10
Accessories for equipotential bonding are not supplied and need to be ordered separately.	

## Machine data

Machine width, total	906 mm
Machine height, total	1400 mm
Machine depth, total	1035 mm
Niche width	1250 mm
Recommended wall spacing (up to the front edge of the machine)	1500 mm
Minimum wall spacing (up to the back edge of the lid)	500 mm
Packaging width	1090 mm
Packaging height	1526 mm
Packaging depth	1125 mm
Maximum gross volume	1871.3 l
Maximum gross weight	221.3 kg
Maximum net weight	207.5 kg
Max. floor load in operation	2300 N
Diameter of exhaust duct	150 mm
Drum diameter	850 mm
Diameter of drum opening	520 mm
Drum depth	613 mm
Drum volume	325 l
Diameter of door opening	520 mm
Maximum door opening angle	180°
Emission sound pressure level	50 dB(A) re 20 µPa
Sound power level	61
Average heat dissipation rate into the room	4.5 MJ/h
Permissible ambient temperature range	2–40 °C

## Fixing options

### Fixing without plinth

	Quantity	Screw size
Tensioning strips	2	
Wood screws DIN 571 (Ø × length)	2	6×40 mm
Plugs (Ø × length)	2	10×50 mm

If the tumble dryer is being installed without a plinth, fixing it in place is recommended.  
Fastenings for floating screed must be supplied by the customer on site.

### Fixing to concrete plinth

	Quantity	Screw size
Tensioning strips	2	
Wood screws DIN 571 (Ø × length)	2	6×40 mm
Plugs (Ø × length)	2	10×50 mm

If the tumble dryer is being fixed to a concrete plinth on site, fixing in place is **absolutely essential**.  
Fastenings for floating screed must be supplied by the customer on site.

### Fixing to Miele plinth

	Quantity	Screw size
Tensioning strips	4	
Wood screws DIN 571 (Ø × length)	4	8×65 mm
Plugs (Ø × length)	4	12×60 mm

If the tumble dryer is being fixed to a Miele plinth (optional accessory available to purchase separately), fixing in place is **absolutely essential**.  
Fastenings for floating screed must be supplied by the customer on site.

## Options/Accessories

### Miele plinth (optional accessory available to purchase separately)

Width	900 mm
Height	127 mm
Depth	868 mm

### Concrete base (on site)

Minimum width	900 mm
Recommended height	100 mm
Minimum height	50 mm
Minimum depth	1100 mm

The quality of the concrete and its strength must be assessed according to the machine load. The on-site concrete plinth must be fixed adequately to the floor.

## cs - Obsah

---

<b>Pokyny k instalaci.....</b>	15
Předpoklady instalace .....	15
Elektrické připojení .....	15
Připojení horké vody.....	16
Přívod vzduchu/odtah .....	16
<b>PDR 918/518, vytápěné horkou vodou .....</b>	18
Rozměry .....	18
Instalace .....	19
Umístění (standard/UG).....	20
Umístění (betonový sokl/offshore).....	21
<b>Technické údaje.....</b>	22
Varianty napětí a elektrické údaje.....	22
Odtah.....	22
Přívod horké vody .....	22
Odvod horké vody .....	22
Připojení ventilu horké vody .....	22
Ventil horké vody .....	22
Přívod vzduchu.....	23
Vyrovnání potenciálů (volitelně).....	23
Údaje přístroje .....	23
Varianty upevnění .....	24
Upevnění bez soklu .....	24
Upevnění na betonovém soklu.....	24
Upevnění na soklu Miele .....	24
Volby/příslušenství .....	24
Sokl Miele (volitelně dostupné příslušenství).....	24
Betonový sokl (v místě instalace) .....	24

## Předpoklady instalace

 Poškození osob nebo věcné škody neodborným umístěním.

Neodborné umístění sušičky může vést ke zranění osob nebo věcným škodám.

Sušičku smí nainstalovat a zprovoznit jen servisní služba Miele nebo pověřený specializovaný prodejce.

- ▶ Sušička musí být nainstalována v souladu s platnými předpisy a normami.
- ▶ Sušičku provozujte vždy jen v dostatečně větraných místnostech, které nejsou ohrožené mrazem.

## Elektrické připojení

Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.

- ▶ Elektrické připojení smí být provedeno jen k elektrické instalaci provedené podle národních zákonů, nařízení a směrnic jakož i místních ustanovení a předpisů. Kromě toho je nutno respektovat předpisy dodavatelů energií a pojistitelů, bezpečnostní předpisy a uznávaná pravidla techniky.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz sušičky je zaručen pouze tehdy, pokud je přístroj připojen k veřejné rozvodné síti.

Potřebné přípojné elektrické napětí, příkon a specifikace pro jištění jsou uvedeny na typovém štítku sušičky. Než provedete elektrické připojení, přesvědčte se, že přípojně napětí souhlasí s napěťovými údaji na typovém štítku!

Při odlišných hodnotách napětí hrozí nebezpečí, že se sušička poškodí příliš vysokým přípojným napětím.

- ▶ Pokud je na typovém štítku uvedeno více hodnot napětí, je možné sušičku přepnout pro připojení na příslušné vstupní napětí. Toto přepnutí smí provést jen servisní služba Miele nebo pověřený specializovaný obchod. Při přepínání je nutno změnit zapojení kabelů podle schématu zapojení.

Sušičku je možné elektricky připojit buď pevně, nebo přes zásuvku podle IEC 60309-1. Pro pevné připojení musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení odpojující všechny póly sítě.

Za odpojovací zařízení sítě se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů větší než 3 mm. Patří k nim např. proudové chrániče, jističe a stykače (IEC/EN 60947).

Odpojovací zařízení sítě (včetně zástrčky) musí být zajištěné proti neúmyslnému a neautorizovanému zapnutí, jestliže nelze z každého přístupového místa kontrolovat trvalé přerušení přívodu energie.

## cs - Pokyny k instalaci

**Tip:** Přednostně by sušička měla být připojena na zástrčku, aby se daly snadněji provádět zkoušky elektrické bezpečnosti (např. při údržbě nebo opravě).

- Nesmí se instalovat zařízení, která sušičku automaticky vypnou (např. časové spínače).

Jestliže je podle místních předpisů nutné nainstalovat proudový chránič FI (RCD), musí být povinně použit chránič **typu B** (citlivý na všechny proudy).

- Pokud místní a národní instalační předpisy vyžadují vyrovnání potenciálů, musí být provedeno spojem s dobrým kontaktem. Vyrovnání potenciálů musí být provedeno při svodovém proudu > 10 mA.

### Připojení horké vody

Pro napájení sušičky horkou vodou jakožto nositelem energie je v místě instalace potřebný teplovodní okruh s přívodem a odvodem.

Pro zajištění dostatečné ochrany proti korozii smí být sušička provozována jen s médiem topná voda dle VDI 2035.

Pro zajištění dostatečného napájení přístroje teplem se doporučuje podrobný výpočet potrubní sítě a hydraulické vyrovnání celého zařízení. To platí zvláště při připojení více přístrojů ke společnému topnému okruhu.

Pro dostatečné napájení horkou vodou je v místě instalace potřebné externí oběhové čerpadlo v topném okruhu. Použité oběhové čerpadlo musí být dimenzováno podle technických specifikací sušičky a specifikací potrubní sítě v místě instalace.

Pro připojení napájení horkou vodou se doporučují pružné, tlakově a teplotně odolné hadicové spoje.

Pro zajištění dostatečného průtoku v celém topném okruhu se volný vnitřní průměr připojovacích hadic nesmí dostat pod průřez 18 mm. Jinak je nutno očekávat dopady na dobu provádění procesu sušení.

Pro řízení přítoku horké vody musí být použit vhodný regulační ventil v přívodu. Řízení tohoto ventilu se provádí přímo přes řízení sušičky. Regulační ventil musí být namontován v bezprostřední blízkosti připojky přístroje.

Pro odborné připojení sušičky na horkou vodu je k dispozici instalační souprava jako příslušenství Miele k dokoupení.

V bodě připojení se doporučuje namontovat v místě instalace uzavírací ventily v přívodu i odvodu. Podle výkonových požadavků je v místě instalace nutné přídavné odvzdušnění v bodě připojení.




### Přívod vzduchu/odtah

Sušička smí být provozována jen tehdy, když je řádně připojené odtafové potrubí a je postaráno o dostatečné větrání místnosti.

- Součásti příslušenství se smí namontovat a vestavět jen tehdy, když jsou výslovně schválené společností Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka nebo ručení poskytované společností Miele.


# cs - PDR 918/518, vytápěné horkou vodou

## Rozměry



Rozměry v milimetrech

## Instalace



Rozměry v milimetrech

PL elektrický přípoj

HWA přípojka ventilu horké vody

HWV ventil horké vody

VL přívod horké vody

RL odvod horké vody

AL přípojka odtahu


ZL přívod vzduchu

PA přípoj pro vyrovnání potenciálů (volitelně)

XCI XCI Box/připojovací skříňka (volitelně)

# cs - PDR 918/518, vytápěné horkou vodou

## Umístění (standard/UG)




Rozměry v milimetrech

B bod upevnění/vyvrstaná díra

UG podstavec, uzavřený

**Umístění (betonový sokl/offshore)**



Rozměry v milimetrech

BS betonový sokl

B bod upevnění/vyvrstaná díra

## cs - Technické údaje

### Varianty napětí a elektrické údaje

	standardní připojení
napájecí napětí	1N AC 230 V
frekvence	50/60 Hz
příkon	0,6 kW
elektrické jištění (v místě instalace)	10 A
min. průřez připojovacího kabelu	3x1,5 mm <sup>2</sup>
šroubovací objímka kabelu	M20

### Odtah

max. jmenovitý průtok v odtahovém provozu (jen PDR 9xx)	715 m <sup>3</sup> /h
max. jmenovitý průtok (jen PDR 5xx)	550 m <sup>3</sup> /h
max. přípustná tlaková ztráta	200 Pa
připojovací hrdlo, na straně přístroje (vnější průměr)	150 mm
připojovací trubka, v místě instalace (vnitřní průměr)	150 mm
max. teplota odtahu	80 °C

Protože relativní vlhkost vzduchu ve vedení odtahu může být až 100 %, musí být vhodnými opatřeními vyloučeno, aby se do přístroje mohl dostat zpět tekoucí kondenzát.

### Přívod horké vody

příkon	5,9 kW
provozní rozsah teploty média	70–90 °C
provozní rozsah průtoku	0,3–1,5 m <sup>3</sup> /h
teplotní rozdíl přívod/odvod	< 15 K
max. provozní tlak	1000 kPa
hodnota odporu při jmenovitém výkonu (při průtoku 1 m <sup>3</sup> /h)	1 kPa
připojovací závit (vnější závit)	½"

### Odvod horké vody

připojovací závit (vnější závit)	½"
----------------------------------	----

### Připojení ventilu horké vody

napájecí napětí	1N AC 230 V
frekvence	50 Hz
max. přípustné zatížení přípoje	0,5 A
délka připojovacího kabelu regulačního ventilu	500 mm

### Ventil horké vody

min. teplota média	100 °C
rozsah tlaku	0–10 bar
min. tlakový rozdíl na regulačním ventilu (bez tlaku pro cirkulační systém)	0 bar
min. průtokový součinitel (hodnota $k_V$ )	6,0 m <sup>3</sup> /h

## Přívod vzduchu

### standardní připojení: přívod vzduchu z prostoru instalace

doporučený volný průřez přívodu vzduchu do místnosti:  
(Odpovídá 3násobku průřezu odtahu jednoho přístroje).

531 cm<sup>2</sup>

Do prostoru instalace musí být přiváděn vzduch podle odtahovaného množství.

### alternativní připojení: připojení přívodu vzduchu přímo zvenku

připojka, na straně přístroje (vnitřní průměr)

161 mm

připojovací trubka, v místě instalace (vnější průměr)

160 mm

Při odstranění ochranného horního krytu se odkryjí součásti pod napětím. Z bezpečnostních důvodů musí být na centrálním sání čerstvého vzduchu sušičky (v minimální délce 900 mm) nainstalována trubka a zajistěna 2 šrouby.

## Vyrovnaní potenciálů (volitelně)

hrdlo s vnějším závitem

10x35 mm

podložky a matice

M10

Příslušenství potřebné pro vyrovnaní potenciálů není součástí dodávky.

## Údaje přístroje

celková šířka přístroje

906 mm

celková výška přístroje

1.400 mm

celková hloubka přístroje

1.035 mm

šířka výklenku

1.250 mm

doporučená vzdálenost od stěny (po přední hranu přístroje)

1.500 mm

min. vzdálenost od stěny (po zadní hranu horního krytu)

500 mm

šířka obalu

1.090 mm

výška obalu

1.526 mm

hloubka obalu

1.125 mm

max. objem brutto

1.871,3 l

max. hmotnost brutto

221,3 kg

max. hmotnost netto

207,5 kg

max. zatížení podlahy za provozu

2.300 N

průměr přípojky odtahu

150 mm

průměr bubnu

850 mm

průměr otvoru bubnu

520 mm

hloubka bubnu

613 mm

objem bubnu

325 l

průměr otvoru pro dvířka

520 mm

max. úhel otevření dvířek

180°

hladina akustického tlaku

50 dB(A) re 20 µPa

hladina akustického výkonu

61

průměrný odvod tepla do místnosti

4,5 MJ/h

přípustný rozsah teploty okolí

2–40 °C

## cs - Technické údaje

### Varianty upevnění

#### Upevnění bez soklu

	počet	velikost šroubu
příchytky	2	
vruty DIN 571 (Øxdélka)	2	6x40 mm
hmoždinky (Øxdélka)	2	10x50 mm

Při umístění přístroje bez soklu se doporučuje upevnění přístroje.  
Upevňovací materiál pro plovoucí podlahu musí být zajištěn v místě instalace.

#### Upevnění na betonovém soklu

	počet	velikost šroubu
příchytky	2	
vruty DIN 571 (Øxdélka)	2	6x40 mm
hmoždinky (Øxdélka)	2	10x50 mm

Při umístění přístroje na betonový sokl v místě instalace je upevnění přístroje **bezpodmínečně nutné**.  
Upevňovací materiál pro plovoucí podlahu musí být zajištěn v místě instalace.

#### Upevnění na soklu Miele

	počet	velikost šroubu
příchytky	4	
vruty DIN 571 (Øxdélka)	4	8x65 mm
hmoždinky (Øxdélka)	4	12x60 mm

Při umístění přístroje na sokl Miele (volitelně dostupné příslušenství) je upevnění přístroje **bezpodmínečně nutné**.  
Upevňovací materiál pro plovoucí podlahu musí být zajištěn v místě instalace.

### Volby/příslušenství

#### Sokl Miele (volitelně dostupné příslušenství)

šířka	900 mm
výška	127 mm
hloubka	868 mm

#### Betonový sokl (v místě instalace)

min. šířka	900 mm
doporučená výška	100 mm
min. výška	50 mm
min. hloubka	1.100 mm
Jakost betonu a jeho pevnost musí být dimenzované podle zatížení přístrojem. Betonový sokl v místě instalace musí dostatečně držet na podkladu.	

---

<b>Telepítési útmutató .....</b>	26
Telepítési feltételek .....	26
Elektromos csatlakozás.....	26
Forróvíz-csatlakozás.....	27
Bevezetett levegő/elhasznált levegő .....	28
<b>PDR 918/518, forróvíz fűtésű .....</b>	29
Méretek .....	29
Telepítés .....	30
Felállítás (Standard/UG).....	31
Felállítás (beton talapzat/nyílt tenger).....	32
<b>Műszaki adatok .....</b>	33
Feszültségváltozatok és villamos adatok .....	33
Lékgivezetés.....	33
Forró víz, előremenő .....	33
Forró víz, visszatérő .....	33
Forróvízszelep-csatlakozás .....	33
Forróvízszelep.....	33
Bevezetett levegő .....	34
Potenciálkiegyenlítés (opcionális).....	34
Készülékkadatok .....	34
Rögzítési változatok .....	35
Rögzítés talapzat nélkül .....	35
Rögzítés a beton talapzaton.....	35
Rögzítés Miele lábazaton .....	35
Opciók/tartozékok .....	35
Miele talapzat (opcionálisan kapható tartozék) .....	35
Beton talapzat (helyszínen kialakított) .....	35

## Telepítési feltételek

A szárítógépet csak a Miele Ügyfélszolgálat, vagy egy arra feljogsított szakkereskő telepítheti és veheti üzembe.

- A szárítógépet az érvényes szabályokkal és szabványokkal összhangban kell telepíteni.
- Csak kielégítően szellőztetett és fagyásveszélynek ki nem tett helyiségekben üzemeltesse a szárítógépet.

## Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakoztatást elektrotechnikai szakembernek kell elvégeznie.

- A készüléket csak a nemzeti törvényeknek, rendeletnek és irányelvnek, valamint a helyi rendelkezéseknek és szabályoknak megfelelően kialakított elektromos berendezéshez szabad csatlakoztatni. Emellett figyelembe kell venni az illetékes energiaszolgáltatók és biztosítók előírásait, a balesetvédelmi előírásokat, valamint az elismert műszaki szabályokat.
- A szárítógép megbízható és biztonságos működése csak akkor szavatolt, ha a készülék a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva.

A szükséges hálózati feszültség, a teljesítményfelvétel és a biztosítékkra vonatkozó előírások a mosogép típusháján találhatók. Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az típusháblán megadott feszültségértékekkel!

Eltérő feszültségértékek esetén fennáll a veszélye annak, hogy a szárítógép a túl nagy csatlakozási feszültség miatt károsodik.

- Ha az adattáblán több feszültségérték van megadva, akkor a szárítógép átkapcsolható az adott bemeneti feszültségre. Az átkapcsolást csak az engedéllyel rendelkező szakkereskő vagy a Miele Ügyfél-szolgálata végezheti el. Átkapcsolás esetén a kapcsolási rajz áthuvalozási utasításait figyelembe kell venni.

A szárítógépet vagy fix bekötéssel, vagy pedig az IEC 60309-1 szabvány szerinti dugós csatlakozón keresztül lehet csatlakoztatni. Fix bekötéshez a felállítási helyen egy minden pólust megszakító hálózati megszakítót kell telepíteni.

Hálózati megszakítónak számítanak a több mint 3 mm-es érintkező nyitású kapcsolók. Ide tartoznak pl. a kismegszakítók, biztosítók és mágneskapcsolók (IEC/EN 60947).

A hálózati megszakítót (beleértve a dugós csatlakozót is) védeni kell az akaratlan és jogosulatlan bekapcsolás ellen, ha az állandó megszakítás nem minden elérési helyről felügyelhető.

**Tanács:** A szárítógép csatlakoztatásánál részesítse előnyben a dugós csatlakozást, hogy a villamos biztonsági ellenőrzéseket egyszerűbben el lehessen végezni (pl. karbantartás vagy javítás során).

► Nem szabad a szárítógépet automatikusan lekapcsoló berendezéseket felszerelni (pl. kapcsoló órákat).

Amenyiben a helyi előírások szerint áram-védőkapcsolót (RCD) kell telepíteni, akkor kötelezően **B típusú** áram-védőkapcsolót ( minden áramra érzékeny) kell használni.

► Ha a helyi és nemzeti telepítési előírások potenciálkiegyenlítést írnak elő, akkor jó érintkezésű potenciálkiegyenlítést kell kialakítani. A potenciálkiegyenlítést 10 mA-nél nagyobb levezető áram esetén kell végrehajtani.

## Forróvíz-csatlakozás

A szárítógép forróvíz energiahordozóval való ellátásához a helyszínen előremenő és visszatérő keringető rendszer szükséges.

A megfelelő korrozióvédelem biztosításához a szárítógépet a VDI 2035 szerint csak közepes fűtővízzel szabad üzemeltetni.

A készüléken megfelelő hőellátás biztosításához javasolt a csőhálózat részletesen méretezni és elvégezni a teljes berendezés hidraulikus kiegyenlítését. Ez különösen több készülék egy közös fűtőkörre való csatlakoztatása esetén érvényes.

A megfelelő forróvíz ellátáshoz a fűtőkörben a kivitelező által külső keringető szivattyú kiépítése szükséges. Az alkalmazandó keringető szivattyút a szárítógép műszaki előírásai és a helyszíni csőhálózat előírásai szerint kell méretezni.

A forróvízellátás csatlakozásához rugalmas, nyomásálló és hőmérsékletálló tömlőcsatlakozások javasoltak.

A megfelelő átfolyási mennyiség biztosításához a teljes fűtőkörben a csatlakozótömlők szabad belső átmérője nem haladhatja meg a 18 mm-es keresztmetszetet. Ellenkező esetben ez hatással lehet a száritási folyamat futási idejére.

A forróvíz beömléshez az előremenetben megfelelő szabályozószelepet kell használni. A szelep vezérlése közvetlenül a szárítógép vezérlésén keresztül valósul meg. A szabályozószelepet a készülék csatlakozásának közvetlen közelébe kell telepíteni.

A szárítógép szakszerű forróvíz-csatlakozásához utólag vásárolható Miele tartozékként rendelkezésre áll egy szerelőkészlet.


A csatlakozási ponton a helyszínen javasolt a zárószelep beépítése az előremenő és a visszatérő ágban. A teljesítménymenedzsment követelményeitől függően a csatlakozási ponton egy kiegészítő helyszíni szellőzés szükséges.

### **Bevezetett levegő/elhasznált levegő**

A szárítógépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha előírásszerűen csatlakoztatva van az elszívócső, és a helyiség megfelelő szellőztetése is biztosított.




- A tartozékokat csak akkor szabad fel- vagy beszerelni, ha azt a Miele kifejezetten jóváhagyta. Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszítik.

## Méretek



Méretadatok milliméterben

## Telepítés



Méretadatok milliméterben

EL Elektromos csatlakozás

HWA Forróvízszelep-csatlakozás

HWV Forróvízszelep

VL Forró víz, előremenő

RL Forró víz, visszatérő


AL Elszívócsónk

ZL Bevezetett levegő

PA A potenciálkiegyenlítés csatlakozója (opcionális)

XCI XCI-/Connector-Box (opcionális)

## Felállítás (Standard/UG)




Méretadatok milliméterben

B Rögzítési pont/furat

UG Zárt alépítmény

**Felállítás (beton talapzat/nyílt tenger)**



Méretadatok milliméterben

BS Beton talapzat

B Rögzítési pont/furat

## Feszültségváltozatok és villamos adatok

	Standard csatlakozás
Hálózati feszültség	1N AC 230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	0,6 kW
Elektromos biztosíték (helyszínen kialakítandó)	10 A
A csatlakozókábel minimális keresztmetszete	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Kábelcsavarzat	M20

## Léggvezetés

Maximális névleges átáramlási mennyiség elszívó üzemmódban (csak PDR 9xx esetén)	715 m <sup>3</sup> /h
Maximális névleges átáramlási mennyiség (csak PDR 5xx esetén)	550 m <sup>3</sup> /h
Maximális megengedett nyomásveszteség	200 Pa
Csatlakozócsont a gép felőli oldalon (külső átmérő)	150 mm
Csatlakozócső a beszerelés a helyszínen (belői átmérő)	150 mm
Elhasznált levegő maximális hőmérséklete	80 °C
Mivel a relatív páratartalom a légelvezetésen belül akár 100% is lehet, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a visszáramló kondenzátum ne juthasson vissza a készülékbe.	

## Forró víz, előremenő

Csatlakozóvezeték	5,9 kW
Közeg hőmérséklete, üzemi tartomány	70–90 °C
Tér fogatáram, üzemi tartomány	0,3–1,5 m <sup>3</sup> /h
Hőmérséklet-különbség előremenő/visszatérő	< 15 K
Maximális üzemi nyomás	1000 kPa
Ellenállás értéke névleges teljesítménynél (1 m <sup>3</sup> /h átfolyási mennyiség)	1 kPa
Menetes csatlakozó (külső menet)	1/2"

## Forró víz, visszatérő

Menetes csatlakozó (külső menet)	1/2"
----------------------------------	------

## Forróvízszelep-csatlakozás

Hálózati feszültség	1N AC 230 V
Frekvencia	50 Hz
Maximálisan megengedett csatlakozás terhelése	0,5 A
Csatlakozókábel hossza a szabályozószelephez	500 mm

## Forróvízszelep

Közeg minimális hőmérséklete	100 °C
Nyomástartomány	0–10 bar
Minimális nyomáskülönbség a szabályozószelepnél (nyomásmentes a keringető rendszerhez)	0 bar
Minimális átfolyási tényező ( $k_V$ -érték)	6,0 m <sup>3</sup> /h

# hu - Műszaki adatok

## Bevezetett levegő

### Standard csatlakozás: bevezetett levegő a felállítási helyiségből

Javasolt szabad bevezetett levegő keresztmetszet a helyiségen: 531 cm<sup>2</sup>  
(megfelel a készülék 3-szoros használt levegő keresztmetszetének).

A felállítási helyiségebe az elhasznált levegő mennyiségenek megfelelő bevezetett levegőt kell bevezetni.

### Alternatív csatlakozás: légbevezető csatlakozás közvetlenül kívülről

Csatlakozó karmantyú a gép felőli oldalon (belsı átmérő)	161 mm
Csatlakozócső a beszerelés helyén (külsı átmérő)	160 mm

A védőfedél eltávolítása után szabaddá válnak a feszültségvezető alkatrészek. Biztonsági okokból a szárítógép központi légbeszívására egy (legalább 900 mm hosszú) csövet kell felszerelni és 2 csavarral kell biztosítani.

## Potenciálkiegyenlítés (opcionális)

Külsı menetes csonk	10x35 mm
Alátétek és anyák	M10
A potenciálkiegyenlítéshez szükséges tartozékok nem képezik a szállítás részét.	

## Készülékkadatok

A készülék teljes szélessége	906 mm
A készülék teljes magassága	1.400 mm
A készülék teljes mélysége	1.035 mm
Fülkeszélesség	1.250 mm
Faltól való javasolt távolság (a készülék elsı éléig)	1.500 mm
Faltól való minimális távolság (a fedél hátsó éléig)	500 mm
Csomagolási szélesség	1.090 mm
Csomagolási magasság	1.526 mm
Csomagolási mélység	1.125 mm
Maximális bruttó térfogat	1.871,3 l
Maximális bruttó tömeg	221,3 kg
Maximális nettó tömeg	207,5 kg
Maximális padlóterhelés üzem közben	2.300 N
Elszívócsonk átmérő	150 mm
Dobátmérő	850 mm
Dobnyílás átmérő	520 mm
Dobmélység	613 mm
Dobtérfogat	325 l
Ajtónyílási átmérő	520 mm
Maximális ajtónyitási szög	180°
Kibocsátási hangnyomásszint	50 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint	61
Átlagos hőleadás a helyiségen	4,5 MJ/h
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány	2–40 °C

## Rögzítési változatok

### Rögzítés talapzat nélkül

	Darabszám	Csavarméret
Feszítőheveder	2	
Facavar, DIN 571 (átmérő x hosszúság)	2	6x40 mm
Tipli (átmérő x hossz)	2	10x50 mm
A készülék talapzat nélküli felállításakor javasolt a készülék rögzítése. A lebegő esztrich rögzítőanyagát a helyszínen kell biztosítani.		

### Rögzítés a beton talapzaton

	Darabszám	Csavarméret
Feszítőheveder	2	
Facavar, DIN 571 (átmérő x hosszúság)	2	6x40 mm
Tipli (átmérő x hossz)	2	10x50 mm
A készülék helyszíni beton talapzaton való felállításánál a készülék rögzítése <b>feltétlenül szükséges</b> . A lebegő esztrich rögzítőanyagát a helyszínen kell biztosítani.		

### Rögzítés Miele lábazaton

	Darabszám	Csavarméret
Feszítőheveder	4	
Facavar, DIN 571 (átmérő x hosszúság)	4	8x65 mm
Tipli (átmérő x hossz)	4	12x60 mm
A készülék Miele talapzaton (opcionálisan kapható tartozék) való felállításánál a készülék rögzítése <b>feltétlenül szükséges</b> . A lebegő esztrich rögzítőanyagát a helyszínen kell biztosítani.		

## Opciók/tartozékok

### Miele talapzat (opcionálisan kapható tartozék)

Szélesség	900 mm
Magasság	127 mm
Mélység	868 mm

### Beton talapzat (helyszínen kialakított)

Legkisebb szélesség	900 mm
Javasolt magasság	100 mm
Legkisebb magasság	50 mm
Minimális mélység	1.100 mm
A betonanyagokat és azok szilárdságát a készülékterhelésnek megfelelően kell méretezni. A helyszínen kialakított beton talapzatnak az aljzathoz való megfelelő tapadással kell rendelkeznie.	

## pl - Spis treści

---

<b>Wskazówki instalacyjne.....</b>	37
Warunki instalacyjne .....	37
Podłączenie elektryczne .....	37
Przyłącze gorącej wody .....	38
Wlot/wylot .....	39
<b>PDR 918/518, z grzaniem gorącą wodą .....</b>	40
Wymiary.....	40
Instalacja .....	41
Ustawienie (standardowe/w podbudowie) .....	42
Ustawienie (cokół betonowy/offshore) .....	43
<b>Dane techniczne.....</b>	44
Warianty napięciowe i dane elektryczne .....	44
Wylot powietrza.....	44
Gorąca woda – zasilanie .....	44
Gorąca woda – powrót .....	44
Przyłącze gorącej wody.....	44
Zawór gorącej wody .....	44
Wlot powietrza.....	45
Wyrównanie potencjałów (opcjonalnie) .....	45
Dane urządzenia.....	45
Warianty mocowania.....	46
Mocowanie bez cokołu .....	46
Mocowanie na cokole betonowym.....	46
Mocowanie na cokole Miele.....	46
Opcje/Wyposażenie dodatkowe .....	46
Cokół Miele (wyposażenie opcjonalne) .....	46
Cokół betonowy (po stronie budowlanej) .....	46

## **Warunki instalacyjne**

Suszarka może zostać ustawiona i uruchomiona wyłącznie przez serwis Miele lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego.

- ▶ Suszarka musi zostać zainstalowana zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.
- ▶ Używać suszarki tylko w wystarczająco wentylowanych i nie zagrożonych mrozem pomieszczeniach.

## **Podłączenie elektryczne**

Podłączenie elektryczne musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka.

- ▶ Podłączenie elektryczne może zostać dokonane wyłącznie do sieci elektrycznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto należy przestrzegać uregulowań lokalnego zakładu energetycznego i ubezpieczycieli, przepisów BHP oraz ogólnie obowiązujących zasad technicznych.
- ▶ Niezawodna i bezpieczna praca suszarki jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy suszarka jest podłączona do publicznej sieci elektrycznej.

Wymagane napięcie przyłączeniowe, pobór mocy i dane dotyczące zabezpieczenia zewnętrznego są podane na tabliczce znamionowej suszarki. Proszę się upewnić przed wykonaniem podłączenia elektrycznego, że napięcie przyłączeniowe jest zgodne z wartościami napięcia na tabliczce znamionowej!

Przy odbiegającej wartości napięcia istnieje niebezpieczeństwo, że suszarka zostanie uszkodzona przez zbyt wysokie napięcie elektryczne.

- ▶ Jeśli na tabliczce znamionowej podane są różne wartości napięcia, suszarka może zostać przełączona na różne wartości napięcia wejściowego. To przełączenie może zostać przeprowadzone wyłącznie przez serwis Miele lub autoryzowanego specjalistę. Przy przełączeniu należy przestrzegać instrukcji przełączenia przewodów na planie instalacyjnym.

Suszarka może zostać podłączona albo poprzez przyłącze stałe, albo przez urządzenie wtykowe zgodnie z IEC 60309-1. Dla podłączenia na stałe w miejscu ustawienia musi się znajdować urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.

Jako urządzenia rozłączające obowiązują przełączniki z odstępem styków większym niż 3 mm. Należą tutaj rozłączniki, odłączniki i bezpieczniki (IEC/EN 60947).

## pl - Wskazówki instalacyjne

Urządzenie rozwijające (włącznie z urządzeniem wtykowym) musi być zabezpieczone przed niezamierzonym i nieuprawnionym ponownym włączeniem, gdy nie można nadzorować permanentnego przerwania dostawy energii w każdym miejscu dostępu.

**Wskazówka:** Preferowane jest podłączenie suszarki poprzez urządzenie wtykowe, żeby można było łatwo przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego (np. podczas przeglądu lub konserwacji).

► Nie wolno instalować żadnych urządzeń, które automatycznie wyłączają suszarkę (np. wyłączników czasowych).

Jeśli według lokalnych wymogów konieczne jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), obligatoryjnie musi zostać zastosowany wyłącznik różnicowoprądowy **typu B** (uniwersalny).

► Jeśli zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami instalacyjnymi wymagane jest wyrównanie potencjałów, należy wykonać wyrównanie potencjałów z dobrym połączeniem styku. Wyrównanie potencjałów musi zostać przeprowadzone przy prądzie upływowym  $>10\text{ mA}$ .

### Przyłącze gorącej wody

Dla zasilania suszarki nośnikiem energii w formie gorącej wody, po stronie budowlanej wymagany jest system obiegowy z przewodem zasilającym i powrotnym.

Aby zagwarantować wystarczającą ochronę przed korozją, suszarka może być zasilana wyłącznie medium w formie gorącej wody zgodnie z VDI 2035.

W celu zapewnienia wystarczającej ilości ciepła doprowadzanego do urządzenia zalecane jest szczegółowe wyliczenie sieci instalacyjnej i zrównoważenie hydrauliczne całej instalacji. Obowiązuje to w szczególności przy podłączeniu kilku urządzeń do wspólnego obiegu grzewczego.

Dla zapewnienia wystarczającego doprowadzenia gorącej wody, po stronie budowlanej wymagana jest zewnętrzna pompa obiegowa w obiegu grzewczym. Zastosowana pompa obiegowa musi zostać dobrana zgodnie z danymi technicznymi suszarki i danymi budowlanej sieci instalacyjnej.

Do podłączenia do zasilania gorącą wodą zalecane są elastyczne, odporne ciśnieniowo i temperaturowo węże połączeniowe.

Aby zagwarantować wystarczającą wielkość przepływu w całym obiegu grzewczym, średnica wewnętrzna światła węży przyłączeniowych nie może być mniejsza niż 18 mm. W przeciwnym razie należy się spodziewać wpływu na czas trwania procesu suszenia.

Dla sterowania dopływem gorącej wody, w przewodzie zasilającym należy zastosować odpowiedni zawór regulacyjny. Regulacja tego zaworu następuje bezpośrednio przez sterowanie suszarki. Zawór regulacyjny należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza urządzenia.

Dla fachowego podłączenia gorącej wody do suszarki, do dyspozycji jest zestaw instalacyjny dostępny jako wyposażenie dodatkowe Miele.



W punkcie przyłączenia zalecana jest instalacja zaworów odcinających po stronie budowlanej na przewodzie zasilającym i powrotnym. W zależność od przebiegu przewodów wymagane jest dodatkowe odpowietrzenie instalacji po stronie budowlanej w punkcie przyłączenia.

### **Wlot/wylot**

Suszarka może być używana tylko wtedy, gdy przewód wylotowy jest prawidłowo podłączony i jest zapewniona wystarczająca wentylacja pomieszczenia.


► Elementy wyposażenia mogą zostać dobudowane lub wbudowane tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Miele. Jeśli zostaną dobudowane lub wbudowane inne elementy, przepadają roszczenia wynikające z gwarancji, rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.

## Wymiary



Wymiary w milimetrach


## Instalacja



Wymiary w milimetrach

- EL Przyłącze elektryczne
- HWA Przyłącze gorącej wody
- HWV Zawór gorącej wody
- VL Gorąca woda – zasilanie
- RL Gorąca woda – powrót
- AL Przyłącze wylotowe
- ZL Wlot powietrza
- PA Przyłącze dla wyrównania potencjałów (opcjonalnie)
- XCI XCI-/Connector-Box (opcjonalnie)

**Ustawienie (standardowe/w podbudowie)**




Wymiary w milimetrach

B Punkt mocowania/Otwór do wywiercenia

UG Podbudowa zamknięta

## Ustawienie (cokół betonowy/offshore)



Wymiary w milimetrach

BS Cokół betonowy

B Punkt mocowania/Otwór do wywiercenia

# pl - Dane techniczne

## Warianty napięciowe i dane elektryczne

Przyłącze standardowe	
Napięcie przyłączeniowe	1N AC 230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	0,6 kW
Zabezpieczenie elektryczne (instalacyjne)	10 A
Minimalny przekrój kabla przyłączeniowego	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Skracane złącze kablowe	M20

## Wylot powietrza

Maksymalna znamionowa wielkość przepływu w trybie wydmuchowym (tylko PDR 9xx)	715 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna znamionowa wielkość przepływu (tylko PDR 5xx)	550 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna dopuszczalna utrata ciśnienia	200 Pa
Króciec przyłączeniowy, po stronie urządzenia (średnica zewnętrzna)	150 mm
Rura przyłączeniowa, po stronie budowlanej (średnica wewnętrzna)	150 mm
Maksymalna temperatura powietrza wylotowego	80 °C
Ponieważ względna wilgotność powietrza w środku wyprowadzenia powietrza może wynosić nawet 100%, za pomocą odpowiednich środków należy wykluczyć możliwość ponownego dostania się kondensatu do urządzenia.	

## Gorąca woda – zasilanie

Moc przyłączeniowa	5,9 kW
Zakres roboczy temperatury mediów	70–90 °C
Zakres roboczy wielkości przepływu	0,3–1,5 m <sup>3</sup> /h
Różnica temperatur zasilanie/powrót	< 15 K
Maksymalne ciśnienie robocze	1000 kPa
Wartość oporności przy mocy znamionowej (przy wielkości przepływu 1 m <sup>3</sup> /h)	1 kPa
Gwint przyłączeniowy (gwint zewnętrzny)	½"

## Gorąca woda – powrót

Gwint przyłączeniowy (gwint zewnętrzny)	½"
---	----

## Przyłącze gorącej wody

Napięcie przyłączeniowe	1N AC 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalne dopuszczalne obciążenie przyłącza	0,5 A
Długość przewodu przyłączeniowego dla zaworu regulacyjnego	500 mm

## Zawór gorącej wody

Minimalna temperatura mediów	100 °C
Zakres ciśnienia	0–10 bar
Minimalna różnica ciśnień na zaworze regulacyjnym (bezciśnieniowo dla systemu obiegowego)	0 bar
Minimalny współczynnik przepływu (wartość $k_V$ )	6,0 m <sup>3</sup> /h

## Wlot powietrza

### Przyłącze standardowe: Powietrze pobierane z pomieszczenia

Zalecany przekrój dolotowy do pomieszczenia:  
(odpowiada 3-krotności przekroju wylotowego urządzenia). 531 cm<sup>2</sup>

Do pomieszczenia należy doprowadzić ilość powietrza odpowiadającą ilości powietrza odprowadzanego.

### Przyłącze alternatywne: Przyłącze dolotowe bezpośrednio z zewnątrz

Mufa przyłączeniowa, po stronie urządzenia (średnica wewnętrzna)	161 mm
Rura przyłączeniowa, po stronie budowlanej (średnica zewnętrzna)	160 mm

W przypadku usunięcia pokrywy ochronnej zostają odsłonięte elementy przewodzące prąd elektryczny. Ze względów bezpieczeństwa do centralnego zasysania świeżego powietrza suszarki (na długości przynajmniej 900 mm) musi zostać zainstalowana rura i zabezpieczona 2 śrubami.

## Wyrównanie potencjałów (opcjonalnie)

Króciec z gwintem zewnętrznym	10x35 mm
Podkładka i nakrętka	M10
Wyposażenie wymagane do wyrównania potencjałów nie jest zawarte w zakresie dostawy.	

## Dane urządzenia

Całkowita szerokość urządzenia	906 mm
Całkowita wysokość urządzenia	1400 mm
Całkowita głębokość urządzenia	1035 mm
Szerokość niszy	1250 mm
Zalecany odstęp od ściany (do przedniej krawędzi urządzenia)	1500 mm
Minimalny odstęp od ściany (do tylnej krawędzi pokrywy)	500 mm
Szerokość opakowania	1090 mm
Wysokość opakowania	1526 mm
Głębokość opakowania	1125 mm
Maksymalna objętość brutto	1871,3 l
Maksymalny ciężar brutto	221,3 kg
Maksymalny ciężar netto	207,5 kg
Maksymalne obciążenie podłożu w czasie pracy	2300 N
Średnica króćca wylotowego	150 mm
Średnica bębna	850 mm
Średnica otworu bębna	520 mm
Głębokość bębna	613 mm
Objętość bębna	325 l
Średnica otworu drzwiczek	520 mm
Maksymalny kąt otwarcia drzwiczek	180°
Poziom emisyjny ciśnienia akustycznego	50 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej	61
Przeciętna emisja ciepła do pomieszczenia	4,5 MJ/h
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	2–40 °C

# pl - Dane techniczne

## Warianty mocowania

### Mocowanie bez cokołu

	Ilość	Rozmiar
Łapki zaciskowe	2	
Wkręty DIN 571 (Øxdługość)	2	6x40 mm
Kołki rozporowe (Øxdługość)	2	10x50 mm
W przypadku ustawienia urządzenia bez cokoły zalecane jest zamocowanie urządzenia. Materiały mocujące dla stropu pływającego muszą zostać zapewnione po stronie budowlanej.		

### Mocowanie na cokole betonowym

	Ilość	Rozmiar
Łapki zaciskowe	2	
Wkręty DIN 571 (Øxdługość)	2	6x40 mm
Kołki rozporowe (Øxdługość)	2	10x50 mm
W przypadku ustawienia urządzenia na budowlanym cokole betonowym zamocowanie urządzenia jest <b>bezwzględnie wymagane</b> . Materiały mocujące dla stropu pływającego muszą zostać zapewnione po stronie budowlanej.		

### Mocowanie na cokole Miele

	Ilość	Rozmiar
Łapki zaciskowe	4	
Wkręty DIN 571 (Øxdługość)	4	8x65 mm
Kołki rozporowe (Øxdługość)	4	12x60 mm
W przypadku ustawienia urządzenia na cokole Miele (wyposażenie opcjonalne) zamocowanie urządzenia jest <b>bezwzględnie wymagane</b> . Materiały mocujące dla stropu pływającego muszą zostać zapewnione po stronie budowlanej.		

## Opcje/Wyposażenie dodatkowe

### Cokół Miele (wyposażenie opcjonalne)

Szerokość	900 mm
Wysokość	127 mm
Głębokość	868 mm

### Cokół betonowy (po stronie budowlanej)

Minimalna szerokość	900 mm
Zalecana wysokość	100 mm
Minimalna wysokość	50 mm
Minimalna głębokość	1100 mm
Rodzaj betonu i jego gęstość muszą zostać dobrane odpowiednio do obciążenia przez urządzenie. Budowlany cokół betonowy musi wykazywać wystarczającą przyczepność do podłoża.	

<b>Indicações de instalação .....</b>	48
Pré-requisitos de instalação .....	48
Ligaçāo elétrica .....	48
Ligaçāo à água quente .....	49
Entrada de ar/Saída de ar .....	50
<b>PDR 918/518, aquecidos a água quente .....</b>	51
Dimensões .....	51
Instalação .....	52
Montagem (padrão/UG) .....	53
Montagem (base de betão/offshore) .....	54
<b>Dados técnicos .....</b>	55
Variantes de tensão e características elétricas .....	55
Saída de ar .....	55
Avanço de água quente .....	55
Retorno de água quente .....	55
Ligaçāo de válvula de água quente .....	55
Válvula de água quente .....	55
Entrada de ar .....	56
Ligaçāo equipotencial (opcional) .....	56
Dados do aparelho .....	56
Variantes de fixação .....	57
Fixação sem sapata .....	57
Fixação à base de betão .....	57
Fixação sobre a sapata da Miele .....	57
Opções/Acessórios .....	57
Sapata da Miele (acessório disponível opcionalmente) .....	57
Base de betão (no local de instalação) .....	57

## Pré-requisitos de instalação

 Ferimentos em pessoas ou danos materiais devido a uma instalação incorreta.

A instalação incorreta do secador pode causar ferimentos em pessoas ou danos materiais.

A instalação e a colocação em funcionamento do secador só podem ser executadas pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um distribuidor autorizado.

- O secador deve ser instalado de acordo com as normas e regulamentos em vigor.
- Opere o secador somente em locais bem ventilados e sem risco de ocorrência de gelo.
- O secador não pode ser colocado atrás de uma porta com fecho ou de uma porta deslizante. O ângulo máximo de abertura da porta do secador não pode ser limitado por objetos ou portas. Tem de ser possível abrir completamente e sem restrições a porta do secador a qualquer momento.

## Ligação elétrica

A ligação elétrica deve ser efetuada por um eletricista qualificado.

- A ligação elétrica deve ser efetuada apenas a uma instalação elétrica concebida de acordo com as leis, portarias e diretivas nacionais, assim como com as regras e regulamentos locais. Além disso, devem ser tidos em conta os regulamentos das empresas fornecedoras de eletricidade e seguradoras, os regulamentos de prevenção de acidentes e os regulamentos técnicos reconhecidos.
- O funcionamento fiável e seguro do secador está garantido apenas se o aparelho estiver ligado à rede pública de eletricidade.

A tensão de alimentação elétrica necessária, o consumo de energia e os requisitos para a proteção por disjuntor estão indicados na placa de características do secador. Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de características, antes de efetuar a ligação elétrica!

Com valores de tensão diferentes, existe o perigo de o secador ficar danificado devido a uma tensão de alimentação elétrica muito elevada.

- Se na placa de características estiverem indicados vários valores de tensão, então o secador pode ser convertido para a ligação à respetiva tensão de entrada. Esta conversão só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por distribuidores autorizados. Para a conversão, devem ser observadas as indicações de colocação de novos fios no esquema elétrico.

O secador pode ser ligado através de uma ligação fixa ou através de um conector de acordo com a norma IEC 60309-1. Para uma ligação fixa, deve estar disponível no local de instalação um dispositivo de desconexão da rede de todos os polos.

Como dispositivo de desconexão da rede são válidos os interruptores que têm uma abertura de contacto com mais de 3 mm. Estes incluem, p. ex., disjuntores, fusíveis e contactores (IEC/EN 60947).

O dispositivo de separação da rede (incluindo conector) deve estar protegido contra ligação involuntária e não autorizada se uma interrupção permanente de eletricidade não poder ser controlada a partir de qualquer ponto de acesso.

**Dica:** De preferência, a ligação do secador à corrente deve ser feita através de conectores, para que as verificações de segurança elétrica possam ser realizadas facilmente (p. ex., durante uma manutenção ou reparação).

► Não é permitida a instalação de dispositivos que desliguem o secador automaticamente (p. ex., temporizadores).

Se, de acordo com os requisitos locais, for necessário instalar um disjuntor diferencial residual (RCD), tem de ser obrigatoriamente utilizado um disjuntor diferencial residual **tipo B** (universal).

► Quando as disposições de instalação locais e nacionais exigirem uma ligação equipotencial, tem de ser estabelecida uma ligação equipotencial com bom contacto. A ligação equipotencial deve ser executada com uma corrente de fuga >10 mA.

### Ligação à água quente

Para alimentação do secador com a fonte de energia água quente, é necessário um sistema de circulação no local com avanço e retorno.

De modo a garantir uma suficiente proteção contra corrosão, o secador apenas pode ser operado com o meio água de aquecimento de acordo com a VDI 2035.

Para assegurar uma alimentação de calor suficiente no aparelho é recomendado um cálculo detalhado da rede de tubos e um equilíbrio hidráulico de todo o sistema. Isto é especialmente válido no caso de ligação de vários aparelhos a um circuito de aquecimento conjunto.

Para a alimentação de água quente é necessária, no local de instalação, uma bomba de circulação externa no circuito de aquecimento. A bomba de circulação deve ser dimensionada de acordo com as especificações técnicas do secador e as especificações da rede de tubos no local de instalação.

Para a ligação da alimentação de água quente são recomendadas tubagens de mangueira flexíveis, resistentes à pressão e resistentes à temperatura.

## **pt - Indicações de instalação**

---

De modo a garantir uma quantidade de fluxo suficiente no sistema de aquecimento completo, o diâmetro interior livre das tubagens de ligação não deve ter uma secção transversal inferior a 18 mm. Caso contrário podem esperar-se efeitos no tempo de funcionamento do processo de secagem.

Para o controlo do fluxo de entrada de água quente, deve ser instalada uma válvula reguladora adequada no avanço. Esta válvula é ativada diretamente através do controlo do secador. A instalação da válvula reguladora deve ser efetuada na proximidade direta da ligação do aparelho.

Para a ligação de água quente adequada do secador, está disponível um conjunto de montagem, que é possível adquirir como acessório da Miele.


No ponto de ligação, é recomendada a montagem no local de válvulas de bloqueio no avanço e no retorno. De acordo com os requisitos de gestão de energia, é necessária uma ventilação adicional no ponto de ligação no local.

### **Entrada de ar/Saída de ar**

O secador só deve ser operado se estiver adequadamente conectado um tubo de saída de ar e estiver garantido um arejamento suficiente do local.




► Só é possível montar acessórios, se estes forem expressamente aprovados pela Miele. Se forem montadas ou ligadas outras peças, fica excluído o direito à garantia e/ou a responsabilidade pelo produto.

## Dimensões



As dimensões estão indicadas em milímetros

## Instalação



As dimensões estão indicadas em milímetros

EL Ligação elétrica

HWA Ligação de válvula de água quente

HVV Válvula de água quente

VL Avanço de água quente

RL Retorno de água quente


AL Ligação de saída de ar

ZL Entrada de ar

PA Entrada para ligação equipotencial (opcional)

XCI XCI-/Connector-Box (opcional)

## Montagem (padrão/UG)




As dimensões estão indicadas em milímetros

B Ponto de fixação/orifício

UG Sapata fechada

## Montagem (base de betão/offshore)



As dimensões estão indicadas em milímetros

BS Base de betão

B Ponto de fixação/orifício

## Variantes de tensão e características elétricas

	<i>Ligaçāo padrāo</i>
Tensāo de ligacāo	1N AC 230 V
Frequēncia	50/60 Hz
Consumo de energia	0,6 kW
Fusível eléctrico (no local de instalação)	10 A
Secção transversal mínima para o cabo de ligacāo	3x1,5 mm <sup>2</sup>
União roscada do cabo	M20

## Saída de ar

Caudal volumétrico nominal máximo em funcionamento por saída de ar (apenas PDR 9xx)	715 m <sup>3</sup> /h
Caudal volumétrico nominal máximo (apenas PDR 5xx)	550 m <sup>3</sup> /h
Perda de pressāo máxima admissível	200 Pa
Canhāo de ligacāo, no lado da máquina (diâmetro exterior)	150 mm
Tubo de ligacāo, no local de instalação (diâmetro interior)	150 mm
Máxima temperatura de saída de ar	80 °C
Uma vez que a humidade relativa do ar dentro da condução de saída de ar pode atingir até 100%, têm de ser tomadas medidas adequadas que excluam a possibilidade de o retorno de condensado entrar no aparelho.	

## Avanço de água quente

Consumo de energia	5,9 kW
Temperatura média da gama de serviço	70–90 °C
Fluxo volumétrico da gama de serviço	0,3–1,5 m <sup>3</sup> /h
Diferença de temperatura avanço/retorno	< 15 K
Pressāo máxima de serviço	1000 kPa
Valor de resistēcia com potēcia nominal (com 1 m <sup>3</sup> /h de quantidade de fluxo)	1 kPa
Rosca de ligacāo (rosca exterior)	1/2"

## Retorno de água quente

Rosca de ligacāo (rosca exterior)	1/2"
-----------------------------------	------

## Ligaçāo de válvula de água quente

Tensāo de ligacāo	1N AC 230 V
Frequēncia	50 Hz
Carga de ligacāo máxima permitida	0,5 A
Comprimento de cabo de ligacāo para válvula reguladora	500 mm

## Válvula de água quente

Temperatura média mínima	100 °C
Gama de pressāo	0–10 bar
Pressāo diferencial mínima na válvula reguladora (sem pressāo para sistema de circulação)	0 bar
Fator de fluxo mínimo (valor $k_V$ )	6,0 m <sup>3</sup> /h

# pt - Dados técnicos

## Entrada de ar

### Ligação padrão: ar de entrada a partir do espaço de instalação

Secção transversal de entrada de ar livre recomendada: 531 cm<sup>2</sup>  
(corresponde a 3 vezes a secção transversal de ar de entrada de um aparelho).

O ar de entrada deve ser fornecido ao espaço de instalação de acordo com a quantidade de ar de saída.

### Ligação alternativa: ligação de ar de entrada diretamente a partir do exterior

Manga de ligação, lado da máquina (diâmetro interior) 161 mm  
Tubo de ligação, no local de instalação (diâmetro exterior) 160 mm

No caso de remoção da tampa de proteção, são libertadas peças sob tensão. Por motivos de segurança, na aspiração de ar fresco central do secador (ao longo de um comprimento mínimo de 900 mm) tem de ser instalado um tubo e fixo com 2 parafusos.

## Ligação equipotencial (opcional)

Conexão roscada exterior	10x35 mm
Anilhas e porcas	M10
Os acessórios necessários para a ligação equipotencial não fazem parte do âmbito de fornecimento.	

## Dados do aparelho

Largura total dos aparelhos	906 mm
Altura total do aparelho	1.400 mm
Profundidade total do aparelho	1.035 mm
Largura do nicho	1.250 mm
Distância da parede recomendada (até ao bordo frontal do aparelho)	1.500 mm
Distância mínima da parede (até ao bordo traseiro da tampa)	500 mm
Largura da embalagem	1.090 mm
Altura da embalagem	1.526 mm
Profundidade da embalagem	1.125 mm
Volume bruto máximo	1.871,3 l
Peso bruto máximo	221,3 kg
Peso líquido máximo	207,5 kg
Peso máximo exercido sobre o solo durante o funcionamento	2.300 N
Diâmetro canhão de saída de ar	150 mm
Diâmetro do tambor	850 mm
Diâmetro da abertura do tambor	520 mm
Profundidade do tambor	613 mm
Volume do tambor	325 l
Diâmetro de abertura da porta	520 mm
Ângulo máximo de abertura da porta	180°
Nível de emissão de pressão sonora	50 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora	61
Libertação média de calor para o espaço	4,5 MJ/h
Intervalo de temperatura ambiente permitido	2–40 °C

## Variantes de fixação

### Fixação sem sapata

	Número	Dimensão dos parafusos
Apoios de aperto	2	
Parafusos para madeira DIN 571 (Ø×comprimento)	2	6×40 mm
Buchas (Ø×comprimento)	2	10×50 mm

No caso de uma montagem do aparelho sem sapata, é recomendada uma fixação do aparelho.  
O material de fixação para pavimento flutuante deve ser fornecido no local de instalação.

### Fixação à base de betão

	Número	Dimensão dos parafusos
Apoios de aperto	2	
Parafusos para madeira DIN 571 (Ø×comprimento)	2	6×40 mm
Buchas (Ø×comprimento)	2	10×50 mm

No caso de uma montagem do aparelho sobre uma base de betão no local da instalação, a fixação do aparelho é **estritamente necessária**.  
O material de fixação para pavimento flutuante deve ser fornecido no local de instalação.

### Fixação sobre a sapata da Miele

	Número	Dimensão dos parafusos
Apoios de aperto	4	
Parafusos para madeira DIN 571 (Ø×comprimento)	4	8×65 mm
Buchas (Ø×comprimento)	4	12×60 mm

No caso da montagem do aparelho sobre a sapata da Miele (acessório disponível opcionalmente), a fixação do aparelho é **estritamente necessária**.  
O material de fixação para pavimento flutuante deve ser fornecido no local de instalação.

## Opções/Acessórios

### Sapata da Miele (acessório disponível opcionalmente)

Largura	900 mm
Altura	127 mm
Profundidade	868 mm

### Base de betão (no local de instalação)

Largura mínima	900 mm
Altura recomendada	100 mm
Altura mínima	50 mm
Profundidade mínima	1.100 mm

A qualidade do betão e sua resistência têm de ser avaliadas de acordo com a carga do aparelho. A base de betão no local de instalação tem de apresentar uma aderência suficiente à base.

# tr - İçindekiler

---

<b>Kurulum bilgileri .....</b>	59
Kurulum şartları .....	59
Elektrik bağlantısı .....	59
Sıcak su bağlantısı .....	60
Hava girişi/Atık hava.....	61
<b>PDR 918/518, sıcak su ısıtmalı .....</b>	62
Ölçüler .....	62
Kurulum .....	63
Kurulum (standart/tezgah altı) .....	64
Kurulum (beton kaide/Offshore) .....	65
<b>Teknik Veriler.....</b>	66
Gerilim alternatifleri ve elektrik verileri.....	66
Atık hava.....	66
Sıcak su giriş hattı .....	66
Sıcak su geri dönüş hattı.....	66
Sıcak su vanası bağlantısı .....	66
Sıcak su vanası.....	66
Hava girişi .....	67
Potansiyel dengelemesi (opsiyonel) .....	67
Cihaz verileri .....	67
Tespit yöntemleri .....	68
Kaidesiz tespit .....	68
Beton kaide üzerine tespit.....	68
Miele baza üzerine tespit.....	68
Opsiyonlar/Aksesuarlar .....	68
Miele baza (opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuar).....	68
Beton kaide (kurulum yerinde).....	68

## Kurulum şartları

Kurutma makinesi, Miele yetkili servisi veya yetkili bayisi tarafından kurulmalı ve işletme alınmalıdır.

- ▶ Kurutma makinesi geçerli kurallar ve standartlara uygun olarak kurulmalıdır.
- ▶ Kurutma makinesini, sadece yeterli havalandırmaya sahip ve don tehlikesi olmayan mekanlarda çalıştırınız.

## Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı bir uzman elektrikçi tarafından gerçekleştirilmeli- dir.

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece ülke yasalarına, yönetmeliklerine ve direktiflerine ve ayrıca yerel şartlara ve gerekliliklere göre gerçekleştirilmiş bir elektrik tesisatına yapılmalıdır. Ayrıca elektrik tedarik firmasının ve sigorta şirketinin yönetmelikleri, kazalardan korunma yönetmelikleri ve genel kabul gören teknik standartlar da dikkate alınmalıdır.
- ▶ Kurutma makinesinin güvenilir ve güvenli işletimi sadece resmi elektrik şebekesine bağlanması halinde garanti edilir.

Gerekli elektrik gerilimi, güç tüketimi ve sigorta bilgileri kurutma makinesinin tip etiketinde verilmiştir. Elektrik bağlantısı gerçekleştirmeden önce, şebeke geriliminin tip etiketinde belirtilen gerilim değerleri ile uyuştuğundan emin olunuz!

Farklı gerilim değerlerinde kurutma makinesinin çok yüksek bir besleme gerilimi sonucu zarar görmesi tehlikesi mevcuttur.

- ▶ Tip etiketinde birden fazla gerilim değeri belirtilmişse, kurutma makinesi uygun giriş gerilimine bağlantı için dönüştürülebilir. Bu dönüşüm işlemi sadece yetkili bayi veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Dönüşüm sırasında devre şemasındaki kablaj talimatları dikkate alınmalıdır.
- Kurutma makinesi IEC 60309-1 standardına uygun bir fiş donanımı veya sabit bir bağlantı üzerinden bağlanabilir. Sabit bağlantı için kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım tertibatı mevcut olmalıdır.

Şebeke yalıtım tertibatı olarak en az 3 mm kontak açıklığına sahip anahtarlar kullanılabilir. Buna devre kesiciler, sigortalar ve kontaktörler dahildir (IEC/EN 60947).

Elektrik beslemesi yalıtımı, erişilebilen her yerden ve her zaman gözetim altında olamıyorsa, şebeke yalıtım tertibatı (fiş donanımı dahil) yanlışlıkla ve yetkisiz açılmasına karşı emniyet altına alınmış olmalıdır.

**Faydalı bilgi:** Elektrik güvenliği kontrollerinin (örneğin bir bakım veya onarım sırasında) daha kolay gerçekleştirilebilmesi için kurutma makinesi fiş donanımı üzerinden bağlanmalıdır.

- Kurutma makinesini otomatik olarak kapatın donanımlar tesis edilmemelidir (ör. zamanlayıcılar).

Yerel yönetmelikler uyarınca bir kaçak akım devre kesici (RCD) tesis edilmesi gerekiyorsa, **mutlaka B tipi** bir kaçak akım devre kesici kullanılmalıdır.

- Yerel ve ulusal kurulum kuralları uyarınca bir potansiyel dengelemesi zorunlu olduğu takdirde, iyi bir kontak bağlantısına sahip potansiyel dengelemesi oluşturulmalıdır. Potansiyel dengelemesi, >10 mA deşarj akımında uygulanmalıdır.

### Sıcak su bağlantısı

Kurutma makinesinin sıcak su beslemesi için kurulum yerinde giriş ve geri dönüş hatlı bir sirkülasyon sistemi gereklidir.

Korozyona karşı yeterli koruma sağlamak amacıyla, kurutma makinesi sadece VDI 2035 standardında öngörülen özellikteki sıcak su akışkanı ile çalıştırılabilir.

Cihazdaki ısı beslemesinin yeterli olmasını sağlamak amacıyla, ayrıntılı bir boru şebekesi hesaplamasının yapılması ve komple tesisatta hidrolik dengelemenin oluşturulması tavsiye edilmektedir. Bu husus, özellikle çok sayıda cihazın ortak bir ısıtma devresine bağlanması durumunda geçerlidir.

Yeterli sıcak su beslemesi için kurulum yerindeki ısıtma devresinde harici bir sirkülasyon pompasının kullanılması gereklidir. Kullanılacak sirkülasyon pompa, kurutma makinesinin teknik özelliklerine ve kurulum yerindeki boru şebekesinin özelliklerine uygun olmalıdır.

Sıcak su beslemesi bağlantısı için esnek, basınç ve sıcaklıklara dayanıklı hortum bağlantı elemanlarının kullanılması tavsiye edilir.

Isıtma devresinin tamamında debinin yeterli olması amacıyla, bağlantı hortumlarının serbest iç çapı 18 mm kesitin altına düşmemelidir. Aksi takdirde kurutma prosesinin çalışma süresi etkilenebilir.

Sıcak su beslemesinin kumanda edilmesi için giriş hattında uygun bir kontrol valfi kullanılmalıdır. Bu valf, doğrudan kurutma makinesinin kumanda sistemi üzerinden kumanda edilir. Kontrol valfi, cihaz bağlantısının hemen yakınına monte edilmelidir.

Kurutma makinesinin usulüne uygun sıcak su bağlantısı için sonradan satın alınabilen Miele aksesuarı olarak bir montaj kiti mevcuttur.




Bağlantı noktasında, kurulum yerinde giriş hattına ve geri dönüş hattına kesme vanalarının monte edilmesi tavsiye edilir. Güç gereksinimlerine bağlı olarak kurulum yerinde, ayrıca bağlantı noktasında bir hava alma ekipmanı gereklidir.

## **Hava girişi/Atık hava**

Kurutma makinesi, sadece usulüne uygun bir şekilde bir atık hava kanalı bağlandıysa ve yeterli ortam havalandırması sağlandıysa çalıştırılmalıdır.


- Sadece Miele tarafından açık bir şekilde onaylanmış aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takılabilir. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.

## Ölçüler



Ölçüler mm olarak verilmiştir

## Kurulum



Ölçüler mm olarak verilmiştir

EL Elektrik bağlantısı

HWA Sıcak su vanası bağlantısı

HWV Sıcak su vanası

VL Sıcak su giriş hattı

RL Sıcak su geri dönüş hattı


AL Atık hava bağlantısı

ZL Hava girişi

PA Potansiyel dengelemesi bağlantısı (opsiyonel)

XCI XCI/Connector-Box (opsiyonel)

**Kurulum (standart/tezgah altı)**




Ölçüler mm olarak verilmiştir

B Tespit noktası/delik

UG Kapalı alt yapı

## Kurulum (beton kaide/Offshore)



Ölçüler mm olarak verilmiştir

BS Beton kaide

B Tespit noktası/delik

# tr - Teknik Veriler

## Gerilim alternatifleri ve elektrik verileri

	Standart bağlantı
Bağlantı gerilimi	1N AC 230 V
Frekans	50/60 Hz
Güç tüketimi	0,6 kW
Elektrik sigortası (kurulum yeri)	10 A
Güç kablosu için asgari kesit	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Kablo raforu	M20

## Atık hava

Baca bağlantılı işletimde maksimum nominal hacimsel debi (sadece PDR 9xx)	715 m <sup>3</sup> /sa.
Maksimum nominal hacimsel debi (sadece PDR 5xx)	550 m <sup>3</sup> /sa.
Müsaade edilen maksimum basınç kaybı	200 Pa
Bağlantı ucu, makine tarafı (dış çap)	150 mm
Bağlantı borusu, kurulum yeri (iç çap)	150 mm
Maksimum atık hava sıcaklığı	80 °C
Atık hava kanalı içerisinde bağıl nem % 100'e kadar varabileceğinden, uygun tedbirler alınarak geri akan yoğuşma suyunun cihazın içine girmesi önlenmelidir.	

## Sıcak su giriş hattı

Bağlantı gücü	5,9 kW
Akışkan sıcaklığı çalışma aralığı	70–90 °C
Hacimsel debi çalışma aralığı	0,3–1,5 m <sup>3</sup> /sa.
Giriş hattı/geri dönüş hattı sıcaklık farkı	< 15 K
Azami işletme basıncı	1000 kPa
Anma gücünde direnç değeri (1 m <sup>3</sup> /sa. debide)	1 kPa
Bağlantı dışlısı (dıştan dışlı)	½"

## Sıcak su geri dönüş hattı

Bağlantı dışlısı (dıştan dışlı)	½"
---------------------------------	----

## Sıcak su vanası bağlantısı

Bağlantı gerilimi	1N AC 230 V
Frekans	50 Hz
Müsaade edilen maksimum bağlantı yükü	0,5 A
Kontrol valfi için güç kablosu uzunluğu	500 mm

## Sıcak su vanası

Asgari akışkan sıcaklığı	100 °C
Basınç aralığı	0–10 bar
Kontrol valfinde asgari fark basıncı (sirkülasyon sistemi için basınçsız)	0 bar
Asgari debi faktörü ( $k_V$ değeri)	6,0 m <sup>3</sup> /sa.

## Hava girişi

### Standart bağlantı: Kurulum yerinden hava girişi

Odaya giden kullanılır hava girişi kesiti tavsiyesi:  
(bir cihazın atık hava kesitinin 3 katına karşılık gelir).

531 cm<sup>2</sup>

Kurulum yerine, atık hava miktarına uygun miktarda hava girişi sağlanmalıdır.

### Alternatif bağlantı: Doğrudan kurulum yeri dışından hava girişi bağlantısı

Bağlantı manşonu, makine tarafı ( iç çap)

161 mm

Bağlantı borusu, kurulum yeri (dış çap)

160 mm

Koruyucu kapak çıkarıldığında gerilim taşıyan parçalar açığa çıkar. Güvenlik sebeplerinden dolayı kurutma makinesinin merkezi temiz hava çekişine (en az 900 mm) bir boru monte edilmeli ve 2 adet vidayla sabitlenmelidir.

## Potansiyel dengelemesi (opsiyonel)

Dıştan dişli bağlantı ucu

10x35 mm

Pul ve somun

M10

Potansiyel dengelemesi için gerekli aksesuarlar teslimat kapsamına dahil değildir.

## Cihaz verileri

Toplam cihaz genişliği

906 mm

Toplam cihaz yüksekliği

1.400 mm

Toplam cihaz derinliği

1.035 mm

Niş genişliği

1.250 mm

Tavsiye edilen duvar mesafesi (cihanın ön kenarına kadar)

1.500 mm

Duvardan asgari mesafe (üst panelin arka kenarına kadar)

500 mm

Ambalaj genişliği

1.090 mm

Ambalaj yüksekliği

1.526 mm

Ambalaj derinliği

1.125 mm

Maksimum brüt hacim

1.871,3 l

Maksimum brüt ağırlık

221,3 kg

Maksimum net ağırlık

207,5 kg

İşletim sırasında azami zemin yükü

2.300 N

Atık hava bağlantı ucu çapı

150 mm

Kazan çapı

850 mm

Kazan açıklığı çapı

520 mm

Kazan derinliği

613 mm

Kazan hacmi

325 l

Kapak açıklığı çapı

520 mm

Maksimum kapak açılma açısı

180°

Emisyon ses basınç seviyesi

50 dB(A) re 20 µPa

Ses gücü seviyesi

61

Kurulum yerine salınan ortalama ısı

4,5 MJ/sa.

Müsaade edilen ortam sıcaklığı aralığı

2–40 °C

## Tespit yöntemleri

### Kaidesiz tespit

	Sayı	Vida boyutu
Sıkıştırma bileziği	2	
Ahşap vidaları DIN 571 (Ø x uzunluk)	2	6x40 mm
Dübel (Ø x uzunluk)	2	10x50 mm

Kaidesiz cihaz kurulumunda, bir cihaz tespitlemesi tavsiye edilir.  
Yüzer şap için tespit malzemeleri kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

### Beton kaide üzerine tespit

	Sayı	Vida boyutu
Sıkıştırma bileziği	2	
Ahşap vidaları DIN 571 (Ø x uzunluk)	2	6x40 mm
Dübel (Ø x uzunluk)	2	10x50 mm

Kurulum yerindeki beton kaide üzerine cihaz kurulumunda, cihazın tespit edilmesi **mutlak şekilde gereklidir**.  
Yüzer şap için tespit malzemeleri kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

### Miele baza üzerine tespit

	Sayı	Vida boyutu
Sıkıştırma bileziği	4	
Ahşap vidaları DIN 571 (Ø x uzunluk)	4	8x65 mm
Dübel (Ø x uzunluk)	4	12x60 mm

Bir Miele baza (opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuar) üzerine cihaz kurulumunda, cihazın tespit edilmesi **mutlak şekilde gereklidir**.  
Yüzer şap için tespit malzemeleri kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

## Opsiyonlar/Aksesuarlar

### Miele baza (opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuar)

Genişlik	900 mm
Yükseklik	127 mm
Derinlik	868 mm

### Beton kaide (kurulum yerinde)

Asgari genişlik	900 mm
Tavsiye edilen yükseklik	100 mm
Asgari yükseklik	50 mm
Asgari derinlik	1.100 mm
Beton kalitesi ve mukavemeti, cihaz yükü için yeterli olmalıdır. Kurulum yerindeki beton kaide, zemine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalıdır.	



**Miele**



Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Telefon: 05241 89-0  
Internet: [www.miele.com/professional](http://www.miele.com/professional)