

ProCare Tex 10 MA

Detersivo per capi delicati e colorati

Applicazione:

ProCare Tex 10 MA è un detersivo concentrato ad alta resa, liquido, alcalino e senza fosfati, per capi delicati e colorati, da utilizzare nelle lavatrici professionali. ProCare Tex 10 MA è adatto al trattamento professionale di capi outdoor, abbigliamento sportivo e da lavoro (dispositivi di protezione e divise), nonché per la biancheria di alberghi e ristoranti.

Proprietà del prodotto:

- Senza profumi
- Senza sbiancante ottico, candeggianti e fosforo
- Regola la formazione di schiuma
- Eccellente rimozione dello sporco
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua
- Efficace a temperature superiori a 30 °C
- Soddisfa i criteri ambientali per l'assegnazione dell'Ecolabel UE
- L'uso di questo prodotto contribuisce a ridurre l'inquinamento dell'acqua, i rifiuti e i consumi energetici, a condizione che vengano rispettati i dosaggi consigliati.
- Senza alcali



Dosaggio consigliato [ml/kg di biancheria]:

1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Le aree di durezza dell'acqua e le cifre possono essere fornite dall'azienda idrica.

ProCare Tex 10 MA è studiato per garantire la resa migliore nelle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Dosaggio consigliato in base alla durezza dell'acqua

Attenzione:

- Non mischiare in concentrazione elevata con altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

ProCare Tex 10 MA

Detersivo per capi delicati e colorati

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): ca. 1,03 g/ml
- Valore pH (1%ig): ca. 9,5

Componenti:

- Tensioattivi, leganti di calcare, addolcitori, inibitori dell'ingrigimento, inibitori del trasferimento del colore

Conservazione:

ProCare Tex 10 MA deve essere conservato al riparo dal gelo. Il detersivo congelato può comunque essere utilizzato anche una volta scongelato, senza alcun calo di resa. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.
Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.
Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test.
Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
ProCare Tex 10 MA	Tanica da 5 l
ProCare Tex 10 MA	Tanica da 10 l
ProCare Tex 10 MA	Tanica da 20 l
Chiave per tanica	Per tutte le taniche
Vaschetta di raccolta DTD 2	Taniche da 5 e 10 l
Contenitore graduato	250 ml
Rubinetto di scarico	Taniche da 5 e 10 l

Informazioni di contatto:**Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

**Germania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com