

Abtaster Baugruppe

Abtaster Baugruppe

Abtaster mit Kohlen zur Erkennung der Restfeuchte im Wäschetrockner

EAN: 4002516869641 / Materialnummer: 12575141 / Alte Materialnummer:



- Fehlerbild: Deutliche Geräuschzunahme durch abgeschliffene Kohlen
- Fehlerbild: Wäsche ist am Ende des Trockenvorgangs noch feucht
- inklusive Stopfen Deckel
- Reparaturdauer: ca. 30 Minuten
- Werkzeug: Schraubendreher T20, Sicherheitshandschuhe