

Tunnistin Rakenneryhmä

Anturikokoonpano

anturit ja hiiliharjat jäännöskosteuden tunnistukseen kuivausrummuissa

EAN: 4002516869641 / Materiaalin numero: 12575141 / Vanhan materiaalin numero:



- Virhe: koneen melutaso on noussut merkittävästi kuluneiden hiiliharjojen vuoksi
- Virhe: pyykki on kuivauksen jälkeen vielä märkää
- sisältää tulpan
- Korjausaika: noin 30 minuuttia
- Työkalu: T20-ruuvitaltta, suojakäsineet