

Føler Samleelement

Føler-modul

Scanner med kul til registrering af restfugtighed i tørretumbleren

EAN: 4002516803539 / Materiale nummer: 12575140 / Gammelt materiale nummer:



- Fejlbeskrivelse: Betydelig øget lydniveau på grund af afslebte kul
- Fejlbeskrivelse: Vasketøjet er stadig fugtigt ved slutningen af tørreprocessen
- egnet til alle T1-modeller
- inklusive låg med prop
- Reparationstid: ca. 30 minutter
- Værktøj: T20-skruetrækker, sikkerhedshandsker