

Snímač Konštrukčná skupina

Snímač konštrukčnej skupiny

Snímač s uhlím na detekciu zvyškovej vlhkosti v sušičke bielizne

EAN: 4002516869641 / Číslo materiálu: 12575141 / Číslo starého materiálu:



- Chybný obraz: výrazné zvýšenie hluku zbrúseným uhlím
- Chybný obraz: bielizeň je na konci procesu sušenia ešte vlhká
- vrátane zátky veka
- Čas opravy: cca 30 minút
- Nástroje: skrutkovač T20, ochranné rukavice