

urząd. odczyt. grupa produktów

Urządzenie analizujące, podzespół

Urządzenie analizujące z węglem do wykrywania wilgoci resztkowej w suszarce

EAN: 4002516869641 / Numer materiału: 12575141 / Stary numer materiału:



- Błąd: znaczny wzrost natężenia hałasu spowodowany zużytym węglem
- Błąd: pranie jest nadal wilgotne po zakończeniu suszenia
- w zestawie zatyczki pokrywy
- Czas naprawy: ok. 30 min
- Narzędzia: wkrętak T20, rękawice ochronne