

Føler komponentgruppe
Sensor komponentgruppe
Sensor med kull til registrering av restfuktighet i tørketrommelen

EAN: 4002516803539 / Materialnummer: 12575140 / Gammelt materialnummer:



- Feil: Merkbar økning i støynivået grunnet slitte kullbørster[ZWSP]
- Feil: Tekstilene er fremdeles fuktige på slutten av tørkeprosessen
- egnet for alle T1
- inkludert plugg til deksel
- Reparasjonsvarighet: ca. 30 minutter
- Verktøy: T20-skrutrekker, vernehansker