

sampler Subansamblu

Asamblarea senzorului

senzori perii cărbune pt. detectarea umezelii reziduale în cuvele uscătoarelor

EAN: 4002516869641 / Numărul materialului: 12575141 / Vechi Numărul materialului:



- Tip eroare: creștere semnific. a zgomotului din cauza periiilor cu cărbune uzate
- Tip eroare: rufele sunt în continuare umede după uscare
- include acoperire capac
- Durată reparație: aprox. 30 de minute
- Unealtă: șurubelniță T20, mănuși de protecție