

Palpeur Bloc  
Module du palpeur  
palpeur avec charbons pour détection d'humidité résiduelle dans les sèche-linge

Numéro EAN: 4002516869641 / Numéro de matériel: 12575141 /  
Ancien Numéro de matériel:



- Anomalie : nette augmentation du bruit en raison de l'usure des charbons
- Anomalie : le linge est encore mouillé à la fin du processus de séchage
- avec bouchon de couvercle
- Durée de la réparation : env. 30 minutes
- Outil : tournevis T20, gants de sécurité