

Palpeur Bloc
Module du palpeur
palpeur avec charbons pour détection d'humidité résiduelle dans le sèche-linge

Code EAN: 4002516803539 / Numéro de matériel: 12575140 /
Ancien Numéro de matériel:



- Anomalie : nette augmentation du bruit en raison de l'usure des charbons
- Anomalie : Le linge est encore mouillé à la fin du processus de séchage
- convient pour tous les T1
- avec bouchon de couvercle
- Durée de la réparation : env. 30 minutes
- Outil : tournevis T20, gants de sécurité