

Palpador Componente grupo

Módulo sensor

Sensor con carbono para detectar humedad residual en la secadora

Código EAN: 4002516869641 / Número de material: 12575141 /
Número de material antiguo:



- Anomalía: claro incremento del ruido por carbones desgastados
- Anomalía: la ropa sigue húmeda al final del programa de secado
- incluye tapones de tapa
- Duración de la reparación: aprox. 30 minutos
- Herramienta: destornillador T20, guantes de seguridad