

sensore gruppo compon.

Sensore gruppo

sensore con carboni per il rilevamento dell'umidità residua nell'asciugatrice

Numero EAN: 4002516869641 / Numero di materiale: 12575141 /  
Vecchio numero di materiale:



- Immagine guasto: notevole aumento della rumorosità a causa dei carboni levigati
- Immagine guasto: la biancheria è ancora umida al termine dell'asciugatura
- inclusi tappi coperchio
- Durata della riparazione: ca. 30 minuti
- Utensili: cacciavite T20, guanti di protezione