

Junta cobertura da porta
VJunta da aba da porta
para máquinas de secar roupa

Código EAN: 4002515014905 / Número de material: 05252913 /
Número de material antigo:



- Junta na porta
- não adequado para T1
- Comparar o componente com a peça de substituição ilustrada