

Sensor Grupo de component

Módulo do sensor

Sensor com carvão para deteção da humidade residual na máquina de secar roupa

Código EAN: 4002516803539 / Número de material: 12575140 /
Número de material antigo:



- Padrão de erro: aumento acentuado de ruído devido ao carvão moído
- Padrão de erro: a roupa ainda está húmida no final do processo de secagem
- adequado para todas as T1
- Inclui tampões para tampa
- Tempo de reparação: aproximadamente 30 minutos
- Ferramentas: chave de fendas T20, luvas de proteção