

Szenzor Részegység
Szkenner szerelvény
szénnel ellátott szkennert a szárítógépben lévő maradéknedvesség kimutatásához

EAN: 4002516803539 / Cikkszám: 12575140 / Régi cikkszám



- Hibakép: jelentős zajnövekedés a lecsiszolódott szén által
- Hibakép: a textíliák a szárítási folyamat végén még nedvesek
- Alkalmas minden T1 típusú készülékhez
- Dugófedéllel
- Javítás időtartama: kb. 30 perc
- Szerszám: T20 csavarhúzó, védőkesztyű