

Szenzor Részegység

Szkenner szerelvény

szénrelátott szkenner a szárítógépben lévő maradéknedvesség kimutatásához

EAN: 4002516869641 / Cikkszám: 12575141 / Régi cikkszám



- Hibakép: jelentős zajnövekedés a lecsiszolódott szén által
- Hibakép: a textíliák a szárítási folyamat végén még nedvesek
- Dugófedéllel
- Javítás időtartama: kb. 30 perc
- Szerszám: T20 csavarhúzó, védőkesztyű