

Snímač Konstrukční skupina  
Snímač modulu  
snímač s uhlíky pro rozpoznání zbytkové vlhkosti v sušičce

EAN: 4002516803539 / Číslo materiálu: 12575140 / Číslo starého materiálu:



- indikace chyby: značně zvýšená hlučnost kvůli obroušeným uhlíkům
- indikace chyby: prádlo je na konci procesu sušení ještě vlhké
- Vhodné pro všechny sušičky řady T1
- včetně zátky víka
- čas opravy: cca 30 minut
- nářadí: šroubovák T20, ochranné rukavice