

Lessive couleurs

Utilisation

ProCare Tex 11 COL est une lessive pour linge de couleur en poudre, alcaline, renforcée en enzymes et sans phosphates, hautement concentrée, pour les textiles en coton et en fibres mélangées, destinée à être utilisée dans les lave-linge professionnels. *ProCare Tex 11 COL* convient à l'entretien professionnel des vêtements lavables, des vêtements de sport et professionnels ainsi que du linge de l'hôtellerie et de la restauration.

Caractéristiques produit

- Exempt d'azurants optiques, d'agents de blanchiment et de phosphates
- Excellents détachement des graisses et élimination des salissures
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Pour le lavage à partir de 30 °C
- Efficace grâce à de enzymes spéciales
- Extrêmement bonne conservation des couleurs d'origine
- Très bonne protection contre le transfert de couleur

Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

 $1^{\circ}\text{dH} \approx 0,18 \text{ mmol/l}$ $^{\circ}\text{dH}$						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

ProCare Tex 11 COL est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque cycle de lavage.
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau.

Attention!

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

Caractéristiques techniques

- Poids en vrac : ca. 0,8 g/cm³
- Valeur de pH (à 1 %) : ca. 11

Composants

Tensio-actifs, enzymes, adoucisseurs d'eau, agents complexants, parfums.

Conseils de stockage

ProCare Tex 11 COL doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Mises en garde et consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après. Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité. Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables

Désignation	Récipients
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Seau de 5 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Sac de 20 kg

Contact**Allemagne**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Téléphone +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Producteur

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Téléphone +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional