

D 500-2000 [G] LACO Muldenmangel, Gas mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 75.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und anpassungsfähig flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten optionale Geräteausstattung

EAN: 4002515961889 / Materialnummer: 10817740 / Alte Materialnummer: 53502035D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	75,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in I	50
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	2880
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1200
Bruttogewicht in kg	1230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 μPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•

Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung h\u00e4ngt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise W\u00e4scheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.



D 500-2000 [G] LACO Muldenmangel, Gas mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002515961889 / Materialnummer: 10817740 / Alte Materialnummer: 53502035D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•