

## D 500-2200 [EL] LACO Muldenmangel, Elektro mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



- Leistung 82.0 kg/h<sup>\*</sup>, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und anpassungsfähig flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten optionale Geräteausstattung

EAN: 4002515962060 / Materialnummer: 10817840 / Alte Materialnummer: 53502205D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung  Mangeltuch	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung Aramid-Nadelfilztuch
	(Option), Polyester- Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	82,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	38,19
Absicherung in A	63
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in I	90
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	3080
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1270
Bruttogewicht in kg	1300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 μPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•

Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.



## D 500-2200 [EL] LACO Muldenmangel, Elektro mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



EAN: 4002515962060 / Materialnummer: 10817840 / Alte Materialnummer: 53502205D

Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•