

Spare Parts Kitchen
Conduit à lait
pour les machines à café

Code EAN: 4002515804223 / Numéro de matériel: 09820281 /
Ancien Numéro de matériel:



- Flexible
- Buses incl.
- ne pas utiliser pour le récipient de lait en inox
- Pour CM53xx–CM55xx, CM6xxx