

Durit d'Aspiration lait kpl.
Conduit à lait
pour les machines à café autonomes

Code EAN: 4002516630920 / Numéro de matériel: 09820283 /
Ancien Numéro de matériel:



- Pour CM5xxx
- Pour CM6xxx
- Remplacer le composant avec la pièce de rechange représentée