

Senzor vlage Sklop

Sklop senzora

Senzor s ugljenom za otkrivanje preostale vlage u sušilici rublja

EAN: 4002516803539 / Materijal: 12575140 / Stari broj materijala:



- Prikaz greške: Značajno povećanje buke zbog potrošenog ugljena
- Prikaz greške: Rublje je po završetku postupka sušenja još vlažno
- Prikladno za sve T1
- Uključujući čepove poklopca
- Trajanje popravka: oko 30 minuta
- Alat: odvijač T20, radne rukavice