

Spare Parts Kitchen  
Conduit de lait  
pour les machines à café automatiques

Code EAN: 4002515804223 / Numéro de matériel: 09820281 /  
Ancien Numéro de matériel:



- tuyau en matériau flexible
- Buses incluses
- ne pas utiliser avec le récipient à lait en inox
- pour CM53xx–CM55xx, CM6xxx