

APDR 017

Portamaschera

per asciugare le maschere respiratorie nell'essiccatore.



- Un essiccatore può accogliere 2 supporti con 2 maschere complete
- Supporto in acciaio inox
- Per collegare le maschere sono necessari adattatori appropriati

Codice EAN: 4002516504740 / Numero di materiale: 11900980 /
Vecchio numero di materiale: 59520017EU

Classe appart. prodotto	
Essiccatoi	•
Classe appart. appar./access.	
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
PDW 909	•
PDR 910	•
Categoria prodotto	
Portamaschera/adattatore maschera	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE
Capacità maschere respiratorie [numero]	2
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	75
Misura esterna, larghezza netta in mm	150
Misura esterna, profondità netta in mm	550
Misura esterna, altezza lorda in mm	30
Misura esterna, larghezza lorda in mm	187
Misura esterna, profondità lorda in mm	681
Peso netto [kg]	0,80
Peso lordo in kg	0,99