

Notes de mise à jour Outil de programmation Miele Benchmark

Version 1.6.1 Correction

d'erreurs:

- Mise à jour des modèles de programme
- Mise à jour du référentiel p3x,
- Mise à jour des notes de mise à jour et des manuels vers les dernières versions



Version 1.6.0 Nouvelles fonctionnalités :

Schémas de programme et modèles

- Mise à jour des fichiers de schémas de programme dans les versions 1.3.0 et 1.3.1.
- Ajout de programmes de lavage mis à jour (par exemple 1-2-4_1-37-13 et 1-3-1_1-38-3) et de modèles de programmes.

Interface utilisateur et documentation

- Ajout d'une nouvelle entrée « Program Release Notes » (Notes de mise à jour du programme) dans le menu principal.
- Les fichiers du manuel intégrés ont été mis à jour vers la dernière version. Problèmes liés à la fermeture involontaire des fenêtres de dialogue résolus (par exemple, en cliquant sur l'arrière-plan ou sur la touche Échap).
- Le défilement dans les champs de saisie numériques n'entraîne plus de modifications involontaires des valeurs.
- Les fichiers de sauvegarde s'affichent correctement dans l'Explorateur après leur création.
- La case à cocher « Copie de bloc » fonctionne désormais comme prévu lors de la création du programme.
- Les variantes RH apparaissent à nouveau correctement dans la boîte de dialogue de création de programme.
- Les valeurs peuvent à nouveau être réinitialisées manuellement à leur valeur d'origine.
- Les erreurs lors de la réinitialisation de l'activation des blocs, des en-têtes de blocs et des paramètres de section ont été corrigées.
- Les paramètres de bloc manquants dans le tableau comparatif ont été ajoutés.
- Tous les réglages de dosage peuvent désormais être enregistrés correctement.
- Les programmes WashCo (groupe 19) ont été exclus des modèles hors ligne.
- Correction d'un problème de mémoire qui pouvait entraîner des plantages aléatoires de l'outil.
- Images des machines optimisées et mises à jour (PWM927 S PWM935) afin de réduire la taille du bundle.

Correction d'erreurs:

- Interface utilisateur et fonctionnement
- Gestion des programmes et structure des données
- Stabilité et performances du système



Version 1.5.0

Nouvelles fonctionnalités

Généralités :

- Extension des paramètres machine
- Possibilité d'enregistrer localement les données d'accès aux machines pour une réutilisation ultérieure
- Nouvelle fonction ajoutée pour créer des programmes pour les machines à laver de milieu de gamme
- Ajout du tri des listes de programmes
- Connexion à une machine avec un type d'appareil non pris en charge bloquée
- Prise en charge des programmes selon les schémas 1.2.4 et 1.3.0
 - o Référentiel p3x mis à jour avec les derniers fichiers pour les programmes WashCo
- Mise à jour EK047 pour la version 52.66

Sèche-linge:

- Nouvelle solution de sauvegarde pour sèche-linge, y compris les paramètres
- Ajout d'un bouton pour réinitialiser le programme du séchoir aux réglages d'usine
- Ajout d'un bouton pour supprimer les programmes du séchoir

Création de programmes en ligne/hors ligne :

- Nouvelle boîte de dialogue ajoutée pour créer des programmes hors ligne et en ligne avec des modèles supplémentaires
- Ajout d'un filtre par type de machine pour la création de programmes

Nouvelles sauvegardes:

 Nouvelle fonctionnalité d'archivage des sauvegardes Miele Professional (*.mpba), y compris les paramètres, implémentée

Adaptations UX/UI

- Mise à jour pour la restauration des sauvegardes
- Ajout des derniers manuels
- Optimisation de certains composants de l'interface utilisateur
- Amélioration de la convivialité lors de la sélection des fichiers dans la boîte de dialogue d'importation
- Prise en charge de nouveaux groupes de programmes

Corrections de bogues

- Modifications du texte et des traductions
- Correction des valeurs erronées dans la comparaison des programmes

Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de référence disposent de la dernière version du logiciel afin de garantir une compatibilité totale.



Version 1.4.1

Adaptations UX/UI

- Mise à disposition des manuels dans d'autres langues
- Amélioration des traductions en portugais
- Révision générale du contenu fourni

Corrections de bogues

• Suppression d'une erreur qui enregistre des valeurs incorrectes dans l'interface utilisateur

Erreurs connues

• Impossible d'enregistrer les manuels, le CLUF et les mentions légales

Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de référence disposent de la dernière version du logiciel afin de garantir une compatibilité totale.

Version 1.4.0

Nouvelles fonctionnalités

- Extension et optimisation de l'outil de configuration des machines Benchmark 9-11 kg
 - o PWM509, PWM511, PWM909, PDW909, PDR510, PDR910
- Création de protocoles pour les configurations de programmes et les réglages des machines
- Comparaison d'un programme de lavage modifié avec le programme d'origine
- Réglage et conversion des unités spécifiques à l'utilisateur (métriques et impériales)
- Traitement en ligne de plusieurs programmes sans déconnexion nécessaire
- Ajout de fonctions supplémentaires dans l'édition des programmes
 - Suppression de plusieurs programmes
 - Exportation de plusieurs programmes
 - Transfert de plusieurs programmes
- Réinitialisation des réglages d'usine des programmes de lavage
- Affichage et traitement des derniers fichiers locaux utilisés

Améliorations des performances

- Amélioration de la stabilité de la connexion entre la machine et l'outil de programmation Benchmark
- Mise à jour disponible du module de communication vers la version 52.57
- Optimisation du chargement des programmes sans états bloquants
- Mise à jour des modèles de programme disponibles à la version actuelle



Adaptations UX/UI

- Amélioration visuelle de l'interface utilisateur
- Amélioration de l'expérience globale grâce à une interface utilisateur optimisée
- Processus intuitif pour renommer les programmes et les blocs de programmes

Correction d'erreurs

Nous travaillons en permanence à l'amélioration de nos services. Cette mise à jour contient des corrections de bugs et des améliorations des fonctionnalités. Miele – Toujours mieux.

Erreurs connues

- Dans de rares cas, des valeurs limites irréalistes s'affichent (par exemple 190 °C, 300 °F).
- Lorsque la connexion manuelle est interrompue, la recherche se poursuit brièvement en arrière-plan.

Version 1.3.0

Nouvelles fonctions

- Création et édition de programmes indépendamment de la machine
- Archivage local des programmes configurés
- Création de programmes personnalisés
- Mise à disposition de nombreux modèles de programmes

Amélioration des performances

- Optimisation du temps de chargement en cas de connexion répétée à la machine
- Augmentation de la vitesse générale des applications

Adaptations UX/UI

- Amélioration visuelle de l'interface utilisateur
- Affichage plus fiable des machines disponibles
- Simplification du processus de connexion
- Amélioration des traductions et extension à 17 langues
- Optimisation et extension des textes d'aide affichés
- Meilleur guidage de l'utilisateur lors de la configuration des programmes de lavage et zone d'édition plus grande pour les blocs de processus

Correction des erreurs

- Garantie de la compatibilité descendante des programmes de lavage et du logiciel de la machine
- D'autres bugs ont été éliminés Toujours mieux.



Version 1.2.72

Mise à jour de sécurité : CVE-2022-22521 - Gestion incorrecte des privilèges (CWE-269)

Version 1.2.71

Nouvelles fonctionnalités

- Exportation du programme (importation ultérieure uniquement sur des machines du même type)
- Importation de programmes via un dossier Zip
- Ajout de fonctions supplémentaires dans l'édition de programmes
 - Copie de programmes
 - Suppression de programmes
 - Copie de blocs
 - Déplacement de blocs
 - Renommer des blocs
 - Suppression de blocs

Adaptations UX/UI

- Affichage plus clair de la vue détaillée du programme
- Extension de la dénomination des programmes à d'autres langues

Problèmes connus

- Le chargement de copies de programmes (fichier mppa) peut entraîner l'affichage d'un écran blanc, même si l'opération a réussi
- Les restrictions et limitations variables des programmes pouvant être chargés (fichier mppa) peuvent entraîner un échec de l'opération

Version 1.1.49

Adaptations UX/UI

- Mise à jour des packs linguistiques proposés
 - Allemand
 - Français
 - Italien
 - Espagnol
- Optimisation de la saisie des données

Version 1.0.49

Première version