

Gli elettrodomestici presenti in questa sezione sono nuovi (B3) o usati (B6). Dopo un controllo approfondito da parte dei nostri tecnici, ogni prodotto è classificato in base alle condizioni estetiche e al suo stato.


Di seguito puoi trovare alcune foto esemplificative di **prodotti classificati** come **B3**, ovvero elettrodomestici **nuovi** o **B6** elettrodomestici **usati**, entrambi caratterizzati da **pronunciato danno estetico** visibile frontalmente. I danni possono essere sulla parte: FRONTALE, LATERALE, TOP E POSTERIORE.

1. Lavatrici, Asciugatrici e Lavasciuga

- Esempio di **danno estetico** pronunciato nella parte **frontale** dell'elettrodomestico



- Esempio di **danno** pronunciato nella parte **laterale o posteriore** dell'elettrodomestico



2. Lavastoviglie

- Esempio di **danno estetico** pronunciato nella parte **frontale** dell'elettrodomestico



- Esempio di **danno** pronunciato nella parte **laterale o posteriore** dell'elettrodomestico




3. Piani cottura

- Esempio di **danno estetico** pronunciato parte **frontale** dell'elettrodomestico



- Esempio di **danno** pronunciato nella parte **inferiore** dell'elettrodomestico



4. Frigoriferi e congelatori

- Esempio di **danno estetico** pronunciato nella parte **frontale** dell'elettrodomestico



- Esempio di **danno** pronunciato nella parte **laterale o posteriore** dell'elettrodomestico



since 1899