

SPP 0300

Service Solution Inspect

Inspektion durch einen qualifizierten Miele Servicetechniker.



EAN: 4002515551745 / Materialnummer: 10077370 / Alte Materialnummer:

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Dampfbügelstationen	•
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Vertragsinhalte	
Ermitteln des technischen Gerätezustands	•
Sicherheitskontrolle elektrischer und mechanischer Bauteile	•
Erhalt der erforderlichen Dokumentation	•
Anfahrt für ausgewählte Dienstleistung	•
Arbeitszeit für ausgewählte Dienstleistung	•
Elektrische Sicherheitsprüfung	•
Intervall	1 x jährlich

- Jährlicher Pauschalpreis
- Durchführung der jährlichen Inspektion inkl. Soll-/Ist Vergleich
- Detaillierte Beurteilung und Dokumentation des techn. Zustandes
- Ermittlung des aktuellen Gerätezustands
- Prüfung des Wartungszustandes vom Gerät
- Grundlage für weitere erforderliche Massnahmen
- Durchführung der Inspektion (Sichtprüfung und Funktionstest)
- Austausch von Verschleissteilen gegen separate Berechnung
- Anfahrts- und Arbeitskosten für jährliche Inspektion inklusive
- Reparaturen und Ersatzteile gegen separate Berechnung