

Tunnistin Rakenneryhmä
Anturikokoonpano
anturit ja hiiliharjat jäännöskosteuden tunnistukseen kuivausrummuissa

EAN: 4002516803539 / Materiaalin numero: 12575140 / Vanhan materiaalin numero:



- Virhe: koneen melutaso on noussut merkittävästi kuluneiden hiiliharjojen vuoksi
- Virhe: pyykki on kuivauksen jälkeen vielä märkää
- sopii kaikkiin T1-kuivausrumpuihin
- sisältää tulpan
- Korjausaika: noin 30 minuuttia
- Työkalu: T20-ruuvitaltta, suojakäsineet