

Pompa de evacuare DPS25-375 220-240V  
Pompă de evacuare  
pentru evacuarea spumei din mașinile de spălat

EAN: 4002516165651 / Numărul materialului: 10908780 / Vechi Numărul materialului:



- Tip eroare: F11 – defecțiune scurgere apă
- Tip eroare: există apă în mașină și nu este evacuată
- Durată reparație: aprox. 30 de minute
- Unealtă: șurubelniță T20, prosoape, vas plat, mănuși de protecție
- adecvat pentru toate W1