

Bomba de desagüe Motor sincrónico
Bomba de desagüe Sincromotor
Bomba de desagüe para vaciar el agua del lavavajillas

Código EAN: 4002516283010 / Número de material: 11025001 /
Número de material antiguo:



- Anomalía: F11: anomalía del desagüe, el LED de entrada y desagüe parpadea
- Anomalía: el agua se queda en la máquina y no se evacúa
- Duración de la reparación: aprox. 30 minutos
- Herramienta: destornillador T20, toallas, guantes de seguridad
- Herramienta: jeringa (opcional para el agua residual)
- p/ G3xx, G6xx, G8xx, G1xxx, G2xxx, G3xxx, G4xxx, G5xxx hasta 2017, G6xxx, G7xxx