

Ersatzteile Küche
Filtro impurità a sinistra
per filtrare le impurità nell'asciugatrice

Codice EAN: 4002512082099 / Numero di materiale: 04061831 /
Vecchio numero di materiale:



- telaio in plastica con rete metallica
- estraibile per la pulizia
- per l'impiego nell'apertura dello sportello
- inseribile a sinistra
- per T4xx, T5xx, T6xx
- confrontare i componenti con il pezzo di ricambio raffigurato