

Exkluzív kínálatunkban gondosan válogatott, vadonatúj és kifogástalan műszaki állapotú készülékek találhatóak, amelyeket szakértő technikusaink alaposan átvizsgáltak. majd állapotuk alapján három csoportba soroltak.

Az alábbiakban néhány példafotó található a **B1, B2** és **B3** kategóriába tartozó termékekről.

**A B1 kategóriájú** készülékek teljesen újak, sérülésmentesek, tökéletes műszaki és esztétikai állapotban vannak. A **csomagolás kisebb esztétikai** hibát tartalmazhat, de ez a használhatóságot és a készülék minőségét nem befolyásolja.

### **Mosógépek, szárítógépek és mosó-szárítók**

- Példafotó sérült csomagolásról



## Mosogatógépek

- Példafotó sérült csomagolásról



## Hűtőszekrények

- Példafotó sérült csomagolásról



## Sütők

- Példafotó sérült csomagolásról



## Porszívók

- Példafotó sérült csomagolásról



**A B2 kategóriájú** termékek sérülésmentesek és műszakilag újak, azonban az eredeti csomagolás nem elérhető vagy egyszerűbb (nem gyári) csomagolásban állnak rendelkezésre.

### **Mosógépek, szárítógépek és mosó-szárítók**

- Példafotó az eredeti csomagolás nélküli készülékről



### **Mosogatógépek**

- Példafotó az eredeti csomagolás nélküli készülékről



## Hűtőszekrények

- Példafotó az eredeti csomagolás nélküli készülékről



**A B3 kategóriájú** nem használt készülékek, kisebb külső esztétikai hibával (pl. karc, horpadás). A készülék teljes funkcionalitását nem érinti ez a hiba, műszakilag tökéletesen működő terméket kap a vásárló. A csomagolás sérült lehet, vagy nem minden esetben áll rendelkezésre.

### Mosógépek, szárítógépek és mosó-szárítók

- Példafotó esztétikai hibákról




## Mosogatógépek

- Példafotó esztétikai hibákról



## Hűtőszekrények

- Példafotó esztétikai hibákról



## Porszívók

- Példafotó esztétikai hibákról

