

Informații despre materiale critice

- 1 Cuptoare/Cuptor Dialog
- 2 Mașini de spălat vase
- 3 Mașină automată de cafea
- 4 Plită/Set Combi
- 5 Cuptor cu aburi
- 6 Sertar de căldură
- 7 Hote
- 8 Frigider și congelator
- 9 Aspirator
- 10 Mașini de spălat vase, Uscătoare pentru vase, Uscătoare pentru rufe
- 11 Spălare profesională
- 12 Spălare, Uscare, Călcare profesionale
- 13 Accesorii profesionale

1 Cuptoare/Cuptor Dialog

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|---|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| Toate aparatele de gătit | Regulator/Regulator de temperatură 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Toate cuptoarele | Element declanșator | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dialog | 4311530 6986500 10418350 | | | | | | | |
| H6100BM | | | | | | | | |
| H6200BM | | | | | | | | |
| H6300BM | | | | | | | | |
| H6400BM | | | | | | | | |
| H6401BM / BMX | | | | | | | | |
| H6500BM | | | | | | | | |
| H6560BP | | | | | | | | |
| H6600BM / BP | | | | | | | | |
| H6550-55B /BP | | | | | | | | |
| H6600B / BP | | | | | | | | |
| H6760BP | | | | | | | | |
| H6800-1BM | | | | | | | | |
| H6800BM / BMX / BP / BPX | | | | | | | | |
| H6860BP / BPX | | | | | | | | |
| H6890BP | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| HR1622 / -1 | | | | | | | | |
| HR1924 / -1 | | | | | | | | |
| HR1936 / -1 | | | | | | | | |
| HR1956 / -1 | | | | | | | | |
| H2160B / E | Asamblare regulator de temperatură 7512511 | Terfenil, hidrogenat (CAS Nr. 61788-32-7; EC-Nr. 262-967-7) | Regulator 6850923 6850913 | Acid boric (CAS Nr. 10043-35-3; EC-Nr. 233- 139-2) | | | | |
| H2161-1B / E | | | | | | | | |
| H2162E | Cronometru 7883943, 7883944, 7883945, 9966010, 9966011, 10549010, 10490970, | | | | | | | |
| H2164-1E | 7884423, 7884424, 7884425, 7884426, | | | | | | | |
| H2166E | 10328510, 10565490, 10565491, | | | | | | | |
| H2251-55B / E | 10978980, 10978981, 10978982, | | | | | | | |
| H2250-55E | 7883963, 7883964, 7883965, 9966020, 10549030, | | | | | | | |
| H2260B / E | 7884483, 7884484, | | | | | | | |
| H2261B | | | | | | | | |
| H2261-1B / E | | | | | | | | |
| H2262B / E | | | | | | | | |
| H2264-1E | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| H6290B | 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990, 10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972, | | | | | | | |
| H2255-55B / E / P | | Cronometru carcasă 7997891 | Acid sulfonic perfluorobutan (PEBS) și sărurile sale (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249- 616-3) | | | | | |
| H2266B / E / P / I | | | | | | | | |
| H2267B / E / I / P | | | | | | | | |
| H2268B / E / P | | | | | | | | |
| H2561B / P | | | | | | | | |
| H2601B | | | | | | | | |
| H2601-1B | | | | | | | | |
| H2651-1-55B | | | | | | | | |
| H2661B / P | | | | | | | | |
| H2661-1B / P | | | | | | | | |
| H2666B / P | | | | | | | | |
| H2265B / E / I / P / C | | | | | | Cronometru carcasă 7997891 | Acid sulfonic perfluorobutan (PEBS) și sărurile sale (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249- | |
| H2265-1B / E / I / P / C | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| H2265-1-55B / E / P | | | 616-3) | | | | |
| H2265-1-60B / E / P | | | | | | | |
| H2265-60B / E / P | | | | | | | |
| H2266-1B / E / P | | | | | | | |
| H2267-1B / E / P | | | | | | | |
| H2268-1B / E / P | | | | | | | |
| H2269-1B / E / P | | | | | | | |
| H2566BP | | | | | | | |
| H2567B / P / E | | | | | | | |
| H2651-55B | | | | | | | |
| H2661-1B | | | | | | | |
| H2661-1-60B / P | | | | | | | |
| H2661-60B / P | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H2663B / P | | | | | | | | |
| H2666-60BP | | | | | | | | |
| H2750BP | | | | | | | | |
| H2751BP | | | | | | | | |
| H2752BP | | | | | | | | |
| H2760B / P | | | | | | | | |
| H2765BP | | | | | | | | |
| H2840B (C) | | | | | | | | |
| H2850B (C) / P | | | | | | | | |
| H2860B (C) / BP | | | | | | | | |
| H2860-55B / P | | | | | | | | |
| H2860-60B / P | | | | | | | | |

2 Mașini de spălat vase

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|---|--|---|---|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| HG05 / -W | Pompă de evacuare 11142121 Impozit./Putere-electronice ELPW 56XX | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | Fereastră de vizualizare 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621 | Acid sulfonic perfluorobutan (PEBS) și sărurile sale (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249-616-3) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Cablu de | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| HG06 | | | fibră optică 9666660, 9272950, 10125461 | | | | | |
| HG07 / -W | | | | | | | | |

3 Mașină automată de cafea

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|--|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| CM5 | Furtun 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Placă de montaj 7922270 | | | | | | | |
| | Aționare 10777700, 9230683 | | | | | | | |
| | Unitate de șlefuire 9820391 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Supapă 9209533, 9209533, 10769583, 10769584 | | | | | | | |
| | TB 10777730 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 7911341, 10769860 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CM6 | Furtun 9630560 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Aționare 9820602, 11682260 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Unitate de șlefuire 9820391 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Supapă 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 10826693, 11682490 | | | | | | | |
| | TB 9820490, 10746420, 10700721 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 10769860 | | | | | | | |
| CM7 | Furtun 10278710, 6726620, 10876130 | | | | | | | |
| | Accionare 10278560 | | | | | | | |
| | Unitate de șlefuire 10279791 | | | | | | | |
| | Supapă 10826673, 10826670, 10826680, 10826673 | | | | | | | |
| | Porționare 10503941 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | TB 10729900 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 10878010 | | | | | | | |
| CVA2000 | Furtun 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540 | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | |
| | Supapă 6114234, 6059806 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 6060170 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CVA3000 | Furtun 6059740, 6059760, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 6453650, 6453660, 7947060, 9417540 | | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | | |
| | Supapă 6114234, 6059806 | | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 6060170 | | | | | | | | |
| CVA4000 | Furtun 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301 | | | | | | | | |
| | Operare 9817963 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 9633750 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| CVA5000 | Furtun 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301 | | | | | | | |
| | Supapă 7270834, 7270835, 7270834 | | | | | | | |
| | Operare 9817963 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 9633750 | | | | | | | |
| CVA6000 | Furtun 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990, | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301 | | | | | | | |
| | Supapă 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834 | | | | | | | |
| | Operare 9817973 | | | | | | | |
| | TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130 | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 9633750 | | | | | | | |
| CVA7000 | Furtun 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130 | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Supapă 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Porționare 10503941 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Cablu de rețea 11019980 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4 Plită/Set Combi

| Aparate Approbationstyp | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|----------|--|--|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | | |
| KM520 | Plită 4771000, 4771020, 8038961, 4771010 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | Regulator 8230650, 8239000 | Acid boric (CAS Nr. 10043-35-3; EC-Nr. 233-139-2) | Silicon-liță 8241000, 8240990 | 4,4'-isopro-pyliden-ediphenol | | | | |
| KM523 | | | | | | (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC-Nr. 201-245-8) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Regulator 8230650, 8038765 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| KM2011 | Duză 8119120, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| KM2033 | 8119140, 8119220 | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| KM2014 | Profil de alamă 8015150, 8214290 | | | | | | | |
| KM2034 | | | | | | | | |
| KM2052 | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| KM2054 | | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | | | | | | | | |
| KM2354 | Profil de alamă 8015150, 8214290 | | | Silicon-liță 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | | |
| KM2355 | | | | | | | | |
| KM2356-1 | Duză 30091450, 8119160, 8119220 | | | | | | | |
| KM2357-1 | | | | | | | | |
| | Robinet focal 8126190, 8126201, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| | 8286740, 8286750, 10920300 | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| KM2010 | Profil de alamă 8214290 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KM2012 | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| KM2032 | | | | | | | | |
| KM2356 | Duză 8119160, 8119220 | | | Silicon-liță 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | | |
| KM2357 | | | | | | | | |
| | Robinet focal 8286810 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KM2312 | Profil de alamă 8214290 | | | Silicon-liță 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| KM2334 | Duză 8122760 | | | | | (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| KM2335 | Robinet focal 8123820, 8123830, 8123840 | | | | | | | |
| | Eclisă 8281181 | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| KM3010 | Profil de alamă 8214290 | | | | Silicon-liță 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| KM3014 | Robinet focal 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750 | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | Eclisă 8281181 | | | | | | | |
| | Indicator de căldură reziduală 8287150, 8287160 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|--|--|
| | Afișaj consolă 10907480, 10907650 | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | |
| KM5618 | Plită 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200 | | | Silicon-liță 8241000, 8241020, 8247850 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| KM5822 | | | | | | | |
| KM6520 | | | | | | | |
| KM6521 | | | | | | | |
| KM6522 | | | | | | | |
| KM6523 | | | | | | | |
| KM6527 | | | | | | | |
| KM6540 | | | | | | | |
| KM6542 | | | | | | | |
| KM6543 | | | | | | | |
| KM6564 | | | | | | | |
| KM6565 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| KM5604 | Plită 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, | | | | | | | |
| KM6002 | | | | | | | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | | | | | | | | |
| KM6031 | | | | | | | | |
| KM6002 | | | | | | | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | Plită 8236720 | | | | | | | |
| KM6031 | Plită 8239930 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| KM6387 | Adaptor 8249260 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Electronică 8130731 | | | | | | | | | | | | | | |
| KM6367-1 | | | | | | | | | | | Unitate de operare 8122981 | Plumb-Titan-Zirconiu- Oxid (CAS Nr. 12626- 81-2; EC-Nr. 235-727- 4) | | | |
| KM6387 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM6629 | Consolă 8128326 | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7563 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7574 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7679 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7464 | Bobină de inducție | | | | | | | | | | | | | | |
| KM7563 | 8122370, | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | 8122390 | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | |
| KM7629 | | | | | | | | |
| KM7684 | | | | | | | | |
| KM7689 | | | | | | | | |
| KM7699 | | | | | | | | |
| KM7899 | | | | | | | | |
| KM6367-1 | Bobină de inducție 8122390 | | | | | | | |
| KM6839 | | | | | | | | |
| KM7005 | Unitate de operare 8122981 | | | | | | | |
| KM7164 | | | | | | | | |
| KM7174 | | | | | | | | |
| KM7465 | | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | |
| KM7515 | Bobină de inducție 10938520 | | | | Electronică 8130731, 8135501, 10589270 | | Plumb-Titan-Zirconiu- Oxid (CAS Nr. 12626- 81-2; EC-Nr. 235-727- | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----|--|--|
| KM7999 | | | | | | 4) | | |
| KMDA7774 | Electronică 8135501 | | | | | | | |
| | Bobină de inducție 8122370 | | | | | | | |
| KMDA7633 | Consolă 8128326 | | | Silicon-liță 8241000, 8241020 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | | |
| KMDA7634 | | | | | | | | |
| KMDA7774 | Bobină de inducție 8122370 | | | | | | | |
| CS7101- 1FL | Profil de alamă 8019607 | | | | | | | |
| CS1011-1 | | | | | | | | |
| CS1021-1 | | | | | | | | |
| CS1012-2 | Profil de alamă 8214290 | | | | | | | |
| | Doză 3091450 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Robinet focal 8126190 | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| CS1112 CS1112-1 | Plită 4771020, 8038961, 8240680, | Regulator 8230650, 8239000, 8239040 | Acid boric (CAS Nr. 10043-35-3; EC-Nr. 233-139-2) | Silicon-liță 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC-Nr. 201-245-8) | | | |
| CS1122 | | | | | | | | |
| CS1122-1 | Regulator 8239000, 8239040 | | | | | | | |
| CS1134 | | | | | | | | |
| CS1212-1 CS1221-1 | | | | Electronică 8279912, 8279922, 8284001 | Plumb-Titan-Zirconiu-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4) | | | |
| CS1222 | | | | | | | | |
| CS1234-1 | | | | | | | | |
| CS7101-1 | Profil de alamă 8214290 | | | Silicon-liță 8241020, 8240990 | 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- | | | |
| | Robinet focal 8126201 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | Nr. 201-245-8) | | |
| CS7102-1 | Profil de alamă 8214290 | | | | Silicon-liță 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| | Duză 3091450, 8119220 | | | | | | | |
| | Robinet focal 8286740, 8286750 | | | | | | | |
| | Garnitură de etanșare 11323670 | | | | | | | |
| CS7612 | Consolă 8135422, 8128326 | | | | Silicon-liță 8241000 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| CS7632 | | | | | | | | |
| CS7641 | Bobină de inducție 8122390, 10620990 | | | | | | | |

5 Cuptor cu aburi

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| DG6001 | | | | | Silicon-liță 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| DG6010 | | | | | | | | |
| DG6019 | | | | | | | | |
| DGM6301 | | | | | | | | |
| DGM6401 | | | | | | | | |
| DGD7035 | Profil de alamă 8019607 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC Nr. 224-100-4) | Limitator temperatură 8222310 | Acid boric (CAS Nr. 10043-35- 3; EC-Nr. 233-139-2) | Silicon-liță 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | |
| | Limitator temperatură 8222310 | | | | | | | |
| DGD7635 | Foaie de alamă 8017702 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Profil de alamă 8019607 | | | | | | | |
| | Limitator temperatură 8222310 | | | | | | | |
| DGM7340 | Operare 6873531 | | | | | | | |
| DGM7440 | | | | | | | | |
| DGM7640 | | | | | | | | |
| DGM7645 | | | | | | | | |
| DGM7840 | | | | | | | | |
| DGM7845 | | | | | | | | |
| DGC7440X | Încuietoare ușă 10778710 | | | | | | | |
| DGC7460X | Supapă de scurgere 10722090 | | | | | | | |
| DGC7840X | | | | | | | | |
| DGC7845X | | | | | | | | |
| DGC7860X | | | | | | | | |
| DGC7865X | | | | | | | | |
| DGC7340 | Supapă de scurgere | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| DGC7440 | 10722090 | | | | | | | |
| DGC7460 | | | | | | | | |
| DGC7540 | | | | | | | | |
| DGC7541 | | | | | | | | |
| DGC7640 | | | | | | | | |
| DGC7645 | | | | | | | | |
| DGC7660 | | | | | | | | |
| DGC7665 | | | | | | | | |
| DGC7840 | | | | | | | | |
| DGC7845 | | | | | | | | |
| DGC7860 | | | | | | | | |
| DGC7865 | | | | | | | | |

6 Sertar de căldură

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|------------|----------|---|--|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| ESW6114 | | | Silicon-liță 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8) | | | | |
| ESW6214 | | | | | | | | |
| ESW6229X | | | | | | | | |

7 Hote

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| DA cu operare prin butoane | Carcasă de plastic 11079150 | Acid sulfonic perfluorobutan (PEBS) și sărurile sale (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249-616-3) | | | | | | |

8 Frigider și congelator

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|--|--|------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| K 9000 | Senzor de temperatură 7902671, 7891431 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| K 10000 | Senzor de temperatură 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230 | | | | | | | |
| | Conectare 9975510 | | | | | | | |
| K 20000 | Unitate de operare | | | | Unitate de operare | Plumb-Titan- | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | 10450670, 11107680 | | | | 10450670, 11107680 | Zirconiu- Oxid (CAS Nr. 12626-81- 2; EC-Nr. 235-727- 4) | | |
| K 30000 | Unitate de operare 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430 | | | | | | | |
| | Electronică 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 10021760, 10021820, 10022010, 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630 | | | | | | | |
| | Conectare 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| K 70000 | Conectare 11816280 | | | | | | | |
| KD 10000 | Conectare 9320180, 9975500 | | | | | | | |
| KD 20000 | Senzor 4559020 | | | | | | | |
| KDN 10000 | Senzor de temperatură 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| | 7732240, 10035650 | | | | | | | |
| KF 10000 | Senzor de temperatură 7317021, 7316951 | | | | | | | |
| KF 30000 | Unitate de operare 10741940, 10741980 | | | | | | | |
| | Electronică 10782000, 10741810 | | | | | | | |
| KFN 10000 | Senzor de temperatură 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230 | Senzor de temperatură 10786560 | Octamethylcyclotetrasiloxan D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7) | Unitate de operare 10788330 | Plumb-Titan-Zirconiu-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4) | | | |
| | Electronică 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640 | | | | | | | |
| | Etanșare | Dodecamethylcyclohexasiloxan D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Unitate de operare 10788330 | | | 208-762-8) | | | | | |
| KFN 20000 | Electronică 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950 | Etanșare | | Dodecamethylcyclohexasiloxan D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| KFN 30000 | Unitate de operare 9558910, 9881600, 10794800 | | | | | | | | |
| | Electronică 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600 | | | | | | | | |
| KFNS 20000 | Electronică 11457430 | | | | | | | | |
| KFNS 30000 | Electronică 10022190, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | 10022200, 10741820 | | | | | | | |
| KS 20000 | Electronică 11457640 | | | | | | | |
| KS 30000 | Electronică 10021990, 10021830 | | | | | | | |
| KT 10000 | Conectare 10035710 | | | | | | | |
| KTN 10000 | Senzor de temperatură 7317021, 7376841, 7732240 | | | | | | | |
| | Electronică 7735670 | | | | | | | |
| KWNS 20000 | Electronică 11457430 | | | | | | | |
| KWT 60000 | Senzor de temperatură 7376841 | | Unitate de operare 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, | Acid sulfonic perfluorobutan (PEBS) și sărurile sale (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249- 616-3) | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|--|-----------------------|------------------|--|--|
| | | | 10262781, 9732772 | | | | | |
| KWT 70000 | | | | | | | | |
| KWTN 10000 | Senzor de temperatură 7902671 | | | | | | | |
| F 9000 | Senzor de temperatură 7891431 | | | | | | | |
| F 10000 | Conectare 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| F 30000 | Electronică 10922410 | | | | | | | |
| FN 10000 | Electronică 7877822 | | Etanșare | Dodecamethylcyclohexasiloxan D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8) | | | | |
| | Conectare 9320180, 9975490, 9975500, 9975510 | | | | | | | |
| FN 20000 | Unitate de operare | | | | Unitate de operare | Plumb- Titan- | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------|---|--|--|
| | 10450100 | | | | 10450100 | Zirconiu-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4) | | |
| | Electronică 11457630 | | | | | | | |
| FN 30000 | Electronică 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FNS 30000 | Electronică 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9 Aspirator

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|--|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| Triflex HS19 | Rotor 11381180 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Spacer 01125060 | | | | | | | |
| | Șaibă de distanțare 05396692, 09421280 | | | | | | | |
| | Adaptor 09167901 | | | | | | | |

10 Mașini de spălat vase, Uscătoare pentru vase, Uscătoare pentru rufe

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| Mașină de spălat HW 20, | Electronică 9985525, 10760110 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | Furtun 9058973 | Decamethylcyclopentasiloxan D5 (CAS Nr. 541-02-6; EC-Nr. 208-764-9) | Furtun 9058973, 10097750 | Dodecamethylcyclohexasiloxan D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8) |
| HW 20-W | | | | | | | | |
| Uscător HWT 03 | Electronică 10760111 | | Furtun 9058973 | Octamethylcyclotetrasiloxan D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7) | Inel O 7896570, 7811170 | | Inel O 7896570, 7811170, 10359670 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
| Mașini de spălat comerciale (giganți mici) GW 06 | Electronică 10760112 | | | | | | Etanșare 9348392, 9348382 |
| Uscătoare pentru rufe HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W | Electronică 10760113 , 10760114 , 11223520 , 11223521 | Furtun 9058973 | Octamethylcyclotetrasiloxan D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7) | | | | |
| HT30 | , 11223522 | | | | | | |
| | , 11349040 | | | | | | |
| Uscătoare pentru rufe comerciale (giganți mici) GT09, GT10 | Electronică 11349041 , 11379650 | | | | | | |

11 Spălare profesională

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|---|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| Linie de profil | Pompă de evacuare 11142121, 5634684 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Ștecăr 11261710 | | | | | | | |
| | Ușă 10425740 | | | | | | | |
| | Transformator 10426840 | | | | | | | |
| | Carcasă ștecăr 05908530 | | | | | | | |
| Endoscop RDG | Pompă de evacuare 11142121, 5634684 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mașină de spălat vase comercială PG | Pompă de recirculare 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | Bloc terminal 05914090 | | | | | | | |
| RDG | Pompă de recirculare 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Plan deschis RDG | | | | | | | | |

12 Spălare, Uscare, Călcare profesionale

| Tip de aprobare a aparatelor | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material | Componentă | Material |
|---------------------------------------|--|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| (Consultați eticheta cu date tehnice) | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | | Nr. mat. | |
| PW102 | Impozit/Putere electronice 10327800, 10073700, 7985733 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | | | | | | |
| PW001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PT001 - 006 | Impozit/Putere electronice 7113356, 6482409, 7273368 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PM001 | Impozit/Putere electronice 11004733, 10279303, 7646802 | | | | | | | |
| PM002 | | | | | | | | |
| HB001 | | | | | | | | |

13 Accesorii profesionale

| Componentă | Material | Material | Material | Material | Material | Material | Material | Material |
|---|--|---|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Nr. mat. | | | | | | | | |
| Mecanică hub set BL1 11511890, 11532870, 11717460 | Plumb (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4) | Dodecamethylcyclohexa siloxan D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC- Nr. 208-762-8) | Bleioxid (CAS Nr. 1317-36-8; EC-Nr. 215-267-0) | | | | | |
| Unitate de control 11717450, 11534970, 11534980 | | | | | | | | |
| Senzor 4559020 | | | | Tris(4-nonylphenyl, ramificat) fosfit, Tris(nonylphenyl) fosfit (CAS Nr. 26523-78-4; EC-Nr. 247-759-6) | | | | |

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Respectarea de către Miele a tuturor cerințelor europene care restricționează materialele asigură faptul că produsele noastre sunt manipulate în conformitate cu scopul acestora, adecvat și se asigură că nu apar riscuri pentru mediu și sănătate în timpul utilizării sau eliminării lor.